

Protokol z místního šetření o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní ze dne 14.-15.9.2024

Číslo protokolu:

258

Správce vodního toku: Povodí Moravy, s.p.

Lokalita (k.ú., obec): k.ú. Komárno, Podhradní Lhota, Rajnochovice

Vyhlášení 2- nebo 3. SPA (nehodící se škrtněte) dne: 15.9.2024 (14. 9.)

Vodní tok : Juhyně

Název: Juhyně, Rajnochovice, HM 223453

Podmínky při prohlídce (vodní stav, průtok, počasí apod.): oblačno, vodní stav a průtok běžný

ř. km 17,1 - 25,920

v ř. km 18,950, 20,500, 22,300, 25,750

oprava / rekonstrukce/bnova

A. Druh a rozsah závadného stavu - poruchy					množství	odhad nákladů	B.* Druh a rozsah nápravného opatření	C.** Naléhavost nápravného opatření
kód číselníku	poř. č.	popis	měrná jednotka					
1	A1	nánosy, sedimenty v korytě, zdrži, nádrži,	m ³					
2	A2	břehová nátrž přirozeného koryta	m ³					
2	A3	výmol za opevněním břehu, dna,	m ³					
3	A4	břehové opevnění, včetně patky	m ²		350	1900000	B.3	C.2
3	A5	břehové zdi	m ²					
3	A6	opevnění dna	m ²					
4	A7	ochranná hráz břehová, inundační,	m ³					
5	A8	stavební části jezu, přehrady,	m ³					
6	A9	propust štěrková, rybí	ks					
6	A10	smanipulační uzávěr	ks					
6	A11	technologická část jezu, přehrady	ks					
6	A12	technické zázemí jezu, přehrady	ks					
7	A13	výmoly u příčných a stabilizačních objektů v korytech vodních toků	m ³					
8	A14	součást vodního díla: pilíř břehový, středový	m ³					
8	A15	poškození tělesa stabilizační ho práhu, stupně	m ³		270	1700000	B.3	C.2
9	A16	dlažby do betonu na tělesech objektů	m ²		130	1000000	B.3	C.2
10	A17	ostatní						

Pod kód 10 Ostatní spadají údaje, které nelze zahrnout do předchozích 9 konkrétních ukazatelů. Jmenovitě specifikované práce vložte do samostatných vložených řádků pod 10.

*** Druh nápravného opatření:**

- B1. provizorní zabezpečení poruchy
- B2. dočasné zajištění funkce
- B3. definitivní odstranění poruchy
- B4. odstranění provizorního zabezpečení při povodni
- B5. posudek
- B6. ostatní

**** Naléhavost realizace nápravného opatření:**

- C1. v roce 2024 - neodkladná
- C2. v roce 2025
- C3. ostatní

Příčiny, okolnosti vzniku závadného stavu (popis): Ke vzniku povodňové škody došlo v důsledku působení průtoků a chodu splavenin, který výrazně překročil 3. SPA

Závažné důsledky trvání závadného stavu (popis): Zvětšování stávajícího poškození majetku PM, s.p., poškození majetku třetích osob

z období 14. - 16. 9. 2024 Na základě místního šetření konaného dne 1.10.2024 v 10 hod komise konstatuje, že výše uvedená škoda je způsobená povodní. a s navrženým druhem nápravného opatření v předpokládaném rozsahu souhlasí.

Povodňová škoda BUDE— NEBUDE odstraňována dle § 83 písm. m) vodního zákona.

Účastníci:

orgán ochrany přírody: 18. TOMÁŠ SKAČILKA

správce toku: ING. ZDENEK HADAŠ

vodoprávní úřad: Ing. Michaela Kubíková

další přítomní

stavební rozpočtář 186. JANA ŠEFCÍKOVÁ
předseda komise

Ing. Pavlína Burdíková

x) Nehodící se škrtněte

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Celkový odhad nákladů na realizaci opatření zaokrouhлено na celé tis. Kč

4600

Přílohy dle příkazu:

fotodokumentace ke škonímu protokolu