

POTÁPĚČSKÝ PRŮZKUM - SEZNAM ZJIŠTĚNÍ						
AKCE:	VD Kostelec nad Labem					
MÍSTO:	pravé podjezí					
HLADINA:	161,77 m.n.m.					
ČÍSLO ZJIŠTĚNÍ	POLOHA		ZJIŠTĚNÍ			POPIS ZJIŠTĚNÍ (tvar;...)
	horizontální v m	vertikální v m	délka (po vodě) v mm	výška v mm	hloubka v mm	
vývar						
36	1 m od pravobřežního piliře	na hradícím prahu		400	200	plocháč ve spáře stav nezměněn (video)

nová zjištění (2024)
zjištění z posledního průzkumu (do 2020)

POTÁPĚČSKÝ PRŮZKUM - SEZNAM ZJIŠTĚNÍ						
AKCE: VD Kostelec nad Labem		+ (nad hladinou) - (pod hladinou)				
MÍSTO: střední podjezí						
HLADINA: 161,77 m.n.m.						
ČÍSLO ZJIŠTĚNÍ	POLOHA		ZJIŠTĚNÍ			POPIS ZJIŠTĚNÍ (tvar:...)
	horizontální v m	vertikální v m	šířka v mm	výška v mm	hloubka v mm	
stěna pod hradicí konstrukcí						
37	12 m od pravého jezového pilíře	0,05 m nade dnem	25	130	70	svislá spára stav nezměněn (video)
38	cca 12 m od pravého jezového pilíře	první spára nade dnem	80	20	až 260	vodorovná spára s injektážními hadicemi stav nezměněn (video)
51	12 m od pravého jezového pilíře	nad č. 37	20	400		svislá spára (video)
52		první spára nade dnem	50	20	až 50	místy kolem injektážních hadic vodorovné spárování
53	0,5 m vlevo od č.38	první spára nade dnem	50	20	80	vodorovná spára (video)
54		první spára nade dnem	50	20	120	vodorovná spára (video)

ČÍSLO ZJIŠTĚNÍ	POLOHA		ZJIŠTĚNÍ			POPIS ZJIŠTĚNÍ (tvar;...)
	horizontální v m	vertikální v m	délka (po vodě) v mm	šířkav mm	hloubka v mm	
vývar						
39	0,5 m od začátku vývaru	roh středový říční pilíř - vývar	3 000	1000 (1200)	do 150	plošně poškozené spárování (video)
40	u levého rozražeče	dno	300	100	200	spára stav nezměněn
41a	mezi levým a středním rozražečem	dno	800	1 000	150	plošně poškozené spárování stav nezměněn
41b	mezi pravým a středním rozražečem	dno	800	1 000	150	plošně poškozené spárování
42	u pravého rozražeče	dno	250	250	150	spára stav nezměněn
43	0,6 m od pravého říčního pilíře	pod horním schodem	60	1 500	100 - 220	spára stav nezměněn
44a	mezi pravým a středním rozražečem	opěrný prahový kámen	900	50 (180)	50 - 70 (až 150)	3 x podélná spára (video)
44b	mezi pravým a středním rozražečem	pod horním schodem	40		120	příčná spára stav nezměněn
44c	mezi pravým a středním rozražečem	rozražeč	200	250	150	chybějící kus kamene stav nezměněn

55a	pravý roh pod hrad. konstrukcí	dno					velký řetěz
55b	levý roh vývaru u středního jez. pilíře	dno					velký řetěz
56	vlevo od střední hradící kapsy	hradící práh	70	1000	70		spára v hradícím prahu (video)
57	pravá strana jez. pole	hradící práh	70	100	70		6x díra v hradícím prahu

nová zjištění (2024)
zjištění z posledního průzkumu (do 2020)

POTÁPĚČSKÝ PRŮZKUM - SEZNAM ZJIŠTĚNÍ						
AKCE:	VD Kostelec nad Labem			+ (nad hladinou)		
MÍSTO:	levé podjezí			- (pod hladinou)		
HLADINA:	161,77 m.n.m.					
ČÍSLO ZJIŠTĚNÍ	POLOHA		ZJIŠTĚNÍ			POPIS ZJIŠTĚNÍ (tvar;...)
	horizontální v m	vertikální v m	šířka v mm	výška v mm	hloubka v mm	
stěna pod hradící konstrukcí						
45	2 m odstředního jezového pilíře	roh stěna pod hradící konstrukcí - vývar	1 500 (2 000)	50	30 -70	vodorovná spára ve dně zasahující pod stěnu stav nezměněn (video)
58	u středního jezového pilíře	mezi prvním a druhým kamenem ode dna	50	30	40	vodorovná spára (video)
59	u levého středního pilíře					průsak pod hradící konstrukcí
60	u levého jezového pilíře					vypadené dubové těsnění z podvozku

ČÍSLO ZJIŠTĚNÍ	POLOHA		ZJIŠTĚNÍ			POPIS ZJIŠTĚNÍ (tvar;...)
	horizontální v m	vertikální v m	délka (po vodě) v mm	šířka v mm	hloubka (výška) v mm	
vývar						
6	u prvního rozražeče	opěrný kámen ze strany vývaru	30	450	140	spára stav nezměněn
7		dno vývaru	400	400	150	plošně poškozené spárování stav nezměněn
8		roh dno vývaru - první schod	30	400 + 400	160	spára tvaru T stav nezměněn
46a		roh levý říční pilíř - vývar	ϕ 50		(150)	ocelová tyč s plechy v dlažbě stav nezměněn (video)
46b	2 m od levého pilíře	0,5 m od prvního schodu ve dně	ϕ 50		(150)	ocelová tyč v dlažbě (video)
61	levý rozražeč z levé strany	první schod	70	30	(400)	svislá spára (video)

nová zjištění (2024)
zjištění z posledního průzkumu (do 2020)

POTÁPĚČSKÝ PRŮZKUM - SEZNAM ZJIŠTĚNÍ						
AKCE:	VD Kostelec nad Labem					+ (nad hladinou) - (pod hladinou)
MÍSTO:	šterková propust - podjezí					
HLADINA:	161,77 m.n.m.					
ČÍSLO ZJIŠTĚNÍ	POLOHA		ZJIŠTĚNÍ			POPIS ZJIŠTĚNÍ (tvar;..)
	horizontální v m	vertikální v m	výška v mm	šířka v mm	hloubka v mm	
dělicí zed'						
47	ohlaví dělicí zdi	dno	400	700	300	kaverna ve zdi stav nezměněn (video)

nová zjištění (2024)

zjištění z posledního průzkumu (2020)