

	
AQUATIS a.s. Šolomáček 834/76, 602 00 Brno	Tel: +420 541 554 111 Fax: +420 541 211 205
E-mail: info@aquatis.cz http://www.aquatis.cz	
Zpracováno projektantem ING. TOMÁŠ ODERA	Hlavní inženýr projektu ING. TOMÁŠ ODERA
Vydáno ING. JIRÍ ŠVANKARA	Vydání: 05/2016 ING. JIRÍ ŠVANKARA
Vypracováno ING. IVANA KOUŘILOVÁ	Kontrola ING. JIRÍ ŠVANKARA
Datum ÚNOR, 2014	Zakázka číslo 12195SA
Objekt dokumentace DPS	Místo odstavu D 11.1.2 síla, koryta, dŕav
Akce OPATŘENÍ ŽÁTOR - LOUCKÝ, OHO, DÍLČÍ STAVBA D.03.010 OPATŘENÍ POD PŘEHRAZÍ HRAŽÍ NOVÉ HEŘMINOVY D.1.1.1 SO.030.111 ÚPRAVA KORYTA V ÚSEKU km 0,000 - 0,511 78	
Příloha PODROBNÁ SITUACE KORYTA VČ. VYTÝČENÍ - Č. 3	
Mřížka 1:200	Číslo přílohy 11.1.2.3
Skýpovatel POVODÍ ODŘY, STÁTNÍ PODNIK	