

PLAVEBNÍ KOMORA DOLÁNKY - REKONSTRUKCE
SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:50 000

PLAVEBNÍ KOMORA DOLÁNKY - REKONSTRUKCE

- LEGENDA :
- STÁVAJÍCÍ STAV
 - NÁVRHOVÝ STAV
 - VODNÍ PLOCHY
 - NOVÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.
SOUDRÁDNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

AQUATIS

AQUATIS a.s. Botanická 834/56, 602 00 Brno Zodpovědný projektant: ING. MICHAL NOVOTNÝ Výpracoval: ING. MICHAL NOVOTNÝ Datum: ZÁŘÍ, 2024 Akce:	Tel: +420 541 554 111 Fax: +420 541 211 205 Hlavní inženýr projektu: ING. MICHAL NOVOTNÝ Kontrolní: ING. OLDŘICH NEUMAYER, CSc. Stupeň dokumentace: PD JEDNOSTUPNOVÁ Název souboru: C.11.dwg	E-mail: info@aquatis.cz http://www.aquatis.cz Vydání: 01.09.2024 ING. OLDŘICH NEUMAYER, CSc. Zadávkové číslo: 022/02A
---	---	--

PK DOLÁNKY - REKONSTRUKCE

C. SITUACNÍ VÝKRESY DOKUMENTACE

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Mřížka 1:50 000 Číslo přílohy C.11.

POVODÍ VLTAVY, STÁTNÍ PODNIK