

Od: Straková Radka Ing. <Strakova.R@kr-vysocina.cz>
Odesláno: pondělí 8. září 2025 8:45
Komu: Michal Dvořák
Předmět: RE: VD Vír sanace spáry DPS

Dobrý den, pane inženýre,
prostudovala jsem Vámi zaslaný záměr a sděluji následující:

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí jako věcně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 107a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, ustanovení § 30 odst. 1 písm. e) a odst. 2, ustanovení § 34 písm. a) bod 6 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění sděluje k výše uvedenému následující:

Předmětem stavby „VD Vír I, sanace dilatační spáry v hrázi mezi bloky 9 -10“ je sanace dilatační spáry v hrázi VD Vír I mezi bloky 9-10. Účelem stavby je provést sanační práce pro omezení průsaků do kontrolní šachty mezi bloky 9-10. Jedná se o udržovací práce za účelem nápravy současného stavu, kdy může dojít vlivem průsaků k postupné degradaci konstrukce objektu. Cílem je zajištění prodloužení životnosti konstrukce. Nápravná opatření zajistí do budoucna bezpečnou funkci a provozování vodního díla a prodlouží životnost konstrukčního prvku vodního díla. Stavba je navržena na 1 etapu a je tvořena jedním stavebním objektem. Pro sanaci dilatační spáry bude nutné snížení hladiny v nádrži na kótu 461,00 m n.m. Manipulace po dobu stavby budou prováděny v souladu s manipulačním řádem VD Vír I na základě podmínek schválené mimořádné manipulace spočívající ve snížení hladiny. Sanační práce budou prováděny při neaktivním průsaku v dilatační spáře.

Tyto práce lze zahrnout do udržovacích prací tak, jak jsou definovány v ustanovení § 6 odst. 3 stavebního zákona (Údržbou dokončené stavby se rozumí udržovací práce, jimiž se zabezpečuje dobrý stavebně technický stav stavby tak, aby se co nejvíce snížilo nebezpečí výskytu závady nebo havárie stavby a nedocházelo ke znehodnocení stavby).

Krajský úřad, OŽPZ dospěl k závěru, že se jedná v souladu s přílohou č. 1 odst. 1 písm. d) stavebního zákona o udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou.

Podle ustanovení § 167 písm. a) stavebního zákona je povinností vlastníka stavby a zařízení provádět údržbu stavby nebo zařízení po celou dobu jejich existence.

Výše uvedené vodní dílo je zařazeno podle stavebního zákona do kategorie „ostatní“ stavby. Dle posouzení stavebního úřadu se tedy jedná o takové **udržovací práce**, které **nevyžadují povolení stavebního úřadu**.

S pozdravem

Ing. Radka Straková
oddělení vodního hospodářství
odbor životního prostředí a zemědělství
mobil.: +420 724 650 254
tel.: +420 564 602 593
e-mail: strakova.r@kr-vysocina.cz

From: Michal Dvořák <dvorak@hgpartner.cz>
Sent: Tuesday, August 19, 2025 9:48 AM
To: Straková Radka Ing. <Strakova.R@kr-vysocina.cz>
Subject: FW: VD Vír sanace spáry DPS

Vážená paní Straková,

navazuji na náš telefonický rozhovor a posílám ke shlednutí dokumentaci sanace dilatační spáry. PD byla odsouhlasena závodem a TBD. Nyní ještě zajišťujeme stanovisko Povodí Moravy k akci –po dohodě s panem Hirschem šla žádost na útvar správy povodí.

Odkaz na stažení PD DPS:

<https://cloud.hgpartner.cz/d/s/14UmjZB6NvI4vZoUeAtgxleBJspUg5c3/WmOCsQKtRPxq9EvgFcbZs1LoKv-CIb-B-rxAxGoMfgw>

V případě potřeby jsem k dispozici pro případné vysvětlení.

Děkuji za spolupráci a přeji Vám hezký den.

S pozdravem Ing. Michal Dvořák
Ředitel společnosti

HG partner s.r.o.
Smetanova 200, 250 82 Úvaly
IČO: 272 21 253, DIČ: CZ 272 21 253

Tel: (+420) 777 167 967, (+420) 246 082 015
E-mail: dvorak@hgpartner.cz, <https://www.hgpartner.cz/>



From: Michal Dvořák
Sent: Friday, August 8, 2025 8:18 AM
To: 'adam@vdtbd.cz' <adam@vdtbd.cz>; Jareš Zbyněk <Jares@pmo.cz>
Cc: 'Hirsch Petr' <Hirsch@pmo.cz>; Přeprada Vír <Prehrvir@pmo.cz>
Subject: VD Vír sanace spáry DPS

Dobrý den,

navazují na naše předchozí jednání a posílám odkaz ke stažení dokumentace sanace dilatační spáry mezi blokem 9 a 10 na VD Vír. Úprava technického řešení reflektuje výsledky aktuálně provedeného stavebně technického průzkumu. Úpravou došlo k redukci množství injektážní směsi. Předpokládáme, že porucha těsnosti v jílovém korálku je spíše lokální a rozsah vyplavení jílu není zásadní. Spáru navrhujeme po celé výšce profrézovat na líci kontrolní stěny na hl. 10 cm a šířku 3 cm. Vzniklá drážka pak bude u líce zatěsněna a následně bude provedena injektáž spáry – viz výkresová dokumentace příloha D.4.

Náhrada stupadel byla zrušena s ohledem na cenu nerezového žebříku – bylo projednáno na posledním VV.

Odkaz na stažení PD DPS:

<https://cloud.hgpartner.cz/d/s/14UmjZB6NvI4vZoUeAtgxleBJspUg5c3/WmOCsQKtRPxq9EvgFcbZs1LoKv-CIb-B-rxAxGoMfgw>

S pozdravem Ing. Michal Dvořák
Ředitel společnosti

HG partner s.r.o.
Smetanova 200, 250 82 Úvaly
IČO: 272 21 253, DIČ: CZ 272 21 253

Tel: (+420) 777 167 967, (+420) 246 082 015
E-mail: dvorak@hgpartner.cz, <https://www.hgpartner.cz/>

