

Dodatečná informace č. 17

Číslování dotazů ponecháno dle číselné řady zaslané uchazečem

Dotaz uchazeče 3) ze dne 10.2.2015:

V rekapitulaci objektu ZD 2013 je u položky **MGZS 2.2 - Oprava pravobřežní zdi koryta Ostravice podél příjezdu pod hráz** nastavena hodnota 0 (nula).

Znamená to, že tento objekt není součástí nabídky je jde pouze o tiskovou chybu?

Odpověď zadavatele na dotaz 3) ze dne 16.2.2015:

Zadavatel již tento dotaz zodpověděl dne 9.2.2015 v rámci poskytnutých DI č.12, odpovědí na dotaz č.3.

Dotaz uchazeče 4) ze dne 10.2.2015:

Ve výkazu výměr **PS_02_2_soupis** v předložených dodatečných informacích č. 3 pro **PS 02.2 Strojovna-odběrná věž - elektrotechnická část** je chybně nastaven vzorec u položky č.10 – není nastaven součin a tím se ani položka nezapočítá do celkové ceny objektu.

Soubor je pro další úpravy uzamčen. Může si uchazeč soubor odemknout a vzorec opravit nebo zadavatel zašle opravený výkaz výměr?

Případně lze použít VV ze zadání?

Odpověď zadavatele na dotaz 4) ze dne 16.2.2015:

Zadavatel již tento dotaz zodpověděl dne 9.2.2015 v rámci poskytnutých DI č.12, odpovědí na dotaz č.7.

Dotaz uchazeče 5) ze dne 10.2.2015:

Ve výkazu výměr **SO_31_1_soupis** v předložených dodatečných informacích č. 3 nejsou oproti zadávacímu výkazu položky pro vícepráce a méněpráce uvedené na řádcích 50-56. Tuto změnu jsem v dodatečných informacích 1-11 nikde nezaznamenal.

Pro zpracování nabídky je tedy správný výkaz dle dodatečných informací č. 3 nebo ze zadání?

Odpověď zadavatele na dotaz 5) ze dne 16.2.2015:

Zadavatel potvrzuje, že pro uchazeče je závazný pro **SO_31_1 Soupis prací** poskytnutý v rámci DI č. 3, tedy bez řádků 50-56.

VZ: „VD Šance – převedení extrémních povodní“

Dotaz uchazeče 6) ze dne 10.2.2015:

Ve výkazu výměr **SO_53_1_soupis** v předložených dodatečných informacích č. 3 dle našeho názoru chybně nastaven vzorec pro součet stavebního dílu 99 Staveništní přesun hmot.

Soubor je pro další úpravy uzamčen. Může si uchazeč soubor odemknout a vzorec opravit nebo zadavatel zašle opravený výkaz výměr?

Odpověď zadavatele na dotaz 6) ze dne 16.2.2015:

Zadavatel jako samostatnou přílohu těchto DI poskytuje uchazečům opravený soubor **SO_53_1_soupis_o1_150213.xls**, který obsahuje správně nastavený součtový vzorec.

Dotaz uchazeče 7) ze dne 10.2.2015:

Ve výkazu výměr **SO_71_4_1_1_PSV pro_UT_o3_150128** není nastaven vzorec u položek 21 Strojovna a 22 Ohřev teplé vody.

Soubor je pro další úpravy uzamčen. Může si uchazeč soubor odemknout a vzorec opravit nebo zadavatel zašle opravený výkaz výměr?

Odpověď zadavatele na dotaz 7) ze dne 16.2.2015:

Zadavatel již tento dotaz zodpověděl dne 9.2.2015 v rámci poskytnutých DI č.12, odpovědí na dotaz č.8.

Dotaz uchazeče 8) ze dne 10.2.2015:

Obj. SO 71 – ústřední vytápění D1_71_4_1

V projektové dokumentaci chybí přílohy D 1-710.4.1.2.6 a D 1-710.4.1.2.7 , ve kterých by měly být vrty a primární venkovní část.

Žádáme Vás o doplnění zadávací dokumentace o tyto přílohy.

Odpověď zadavatele na dotaz 8) ze dne 16.2.2015:

Zadavatel již tyto podklady poskytl formou samostatné přílohy dne 29.1.2015 v rámci DI č. 8, odpovědí na dotaz č. 1.

VZ: „VD Šance – převedení extrémních povodní“

Dotaz uchazeče 9) ze dne 10.2.2015:

15	K	911381113	Svodidlo mostní integrované betonové délky 4 m	m	24,000
PP Osazení mostních svodidel betonových délky 4 m integrovaná					
Poznámka k souboru cen:					
1. Ceny obsahují náklady na: a) osazení svodidla na konstrukci vozovky nebo chodníku římsy, b) směrové a výškové vyrovnání díla svodidel, c) sepnutí spojovacími tyčemi včetně spojky, d) dodávku dílců a spojek, e) vrstvení a kotvení tyčemi ke konzole mostovky u integrovaných svodidel, f) náklady na manipulaci jeřábem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní vyrovnávací vrstvu z plastbetonu nebo modifikovaného betonu tyto se oceňují souborem cen 451 47 - 1 Podkladní vrstva plastbetonová nebo 452 47 -11 Podkladní a výplňová vrstva z modifikované malty cementové, b) broušení nerovností plochy konstrukce pro uložení betonového dílce (svodidla). 3. Tato cenu nelze použít k ocenění svodidel jednostranných a oboustranných, tyto se oceňují cenami katalogu 822-1. Nemunikace pozmění a ležiště.					
Poznámka k položce:					
VV pol. 18					
16	M	R01	Betonový prefabrikát, dl. 2 m	kus	12,000
Poznámka k položce:					
VV pol. 18					

Jestliže položka č.16 má být betonové svodidlo, domníváme se, že je tedy duplicitně s položkou č.15. Je naše domněnka správná? Žádáme zadavatele o upřesnění.

Odpověď zadavatele na dotaz 9) ze dne 16.2.2015:

Zadavatel formou samostatné přílohy těchto DI poskytuje uchazečům opravené soubor SO_02_soupis_o1_150213, který obsahuje upravený popis pol. č. 15.

Dotaz uchazeče 10) ze dne 10.2.2015:

Obj. SO 71 – ústřední vytápění D1_71_4_1

Ve výkazu výměr ÚT je u položky čís. 114 – montáž - v názvu položky uvedena částka 137.800,-Kč.

Musí uchazeč tuto částku pro položku čís. 114 akceptovat?

Odpověď zadavatele na dotaz 10) ze dne 16.2.2015:

Zadavatel potvrzuje, že skrytá hodnota uvedená v „názvu“ položky č.114 se netýká hodnoty montáže. Uchazeč tuto položku ocení vlastní kalkulací.

Podepsáno elektronickým podpisem 16.2.2015