

Dodatečná informace č. 38

Dotaz uchazeče 1) ze dne 3.3.2015:

Ve výkazu výměr pro objekt SO 71 – část ASR – jsou uvedeny následující položky montáží dveří a vlastních specifikací dveří.

Tyto položky nejsou navzájem v souladu, tj. nesouhlasí celkové počty kusů dodávaných a montovaných dveří. Je požadována montáž 8 ks požárních dveří, ale je požadováno objednat pouze 7 ks vlastních dveří. Přičemž ve výkrese D1-710.1.2.12 – Výpis prvků PSV je uveden požadavek na 8 ks protipožárních dveří.

133	766661413R00	Montáž dveří protipožár. 1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus	8,00		
-----	--------------	--	-----	------	--	--

153	61165311	Dveře vnitřní protipožární 80x197 cm	kus	6,00		
154	61165315	Dveře vnitřní protipožární 90x197 cm	kus	1,00		

DOTAZ

Opraví zadavatel výkaz výměr?

Odpověď zadavatele na dotaz 1) ze dne 9.3.2015:

Zadavatel sděluje, že nevlastní aktuální zdrojové kódy k automatům SAIA na VD Šance. V zadávací dokumentaci je pro řídicí uzly DT1 (spodní výpusti), DT2 (odběrná věž) a DT3.1 (injekční štolá) vyspecifikována úprava a doplnění stávajícího programového vybavení. Je tím míněno, že budou zachovány stávající řídicí a monitorovací funkce těchto tří automatů, které budou doplněny o další funkcionalitu popsanou v zadání. Pro zhotovitele to v situaci, kdy nejsou k dispozici zdrojové kódy, reálně znamená vytvoření nového programového vybavení pro výše uvedené automaty.

Dotaz uchazeče 2) ze dne 3.3.2015:

Ve výkazu výměr pro objekt SO 71 – část ASR – jsou uvedeny následující položky montáží dveří a vlastních specifikací dveří.

Tyto položky nejsou navzájem v souladu, tj. nesouhlasí celkové počty kusů dodávaných a montovaných dveří. Je požadována montáž pouze pro 38 ks dveří, ale je požadováno objednat 39 ks vlastních dveří. Přičemž ve výkrese D1-710.1.2.12 – Výpis prvků PSV je uveden požadavek na 39 ks dveří.

VZ: „VD Šance – převedení extrémních povodní“

130	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m	kus	36,00		
		4+3+1+1+14+11+1+1+1+1+3+2		43,00		
		-5-2		-7,00		
131	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. nad 0,8 m	kus	2,00		
		1+1		2,00		

147	61161717	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 cm	kus	26,00		
		14+11+1		26,00		
148	61161721	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 cm	kus	7,00		
		4+3+1+1+1+1+1		12,00		
		-5		-5,00		
149	61161725	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 cm	kus	1,00		
151	61161760	Dveře vnitřní prosklené 1kř. 80x197 cm	kus	5,00		

DOTAZ

Opraví zadavatel výkaz výměr?

Odpověď zadavatele na dotaz 2) ze dne 9.3.2015:

Zadavatel potvrzuje, že správný počet dveří pro „Montáže“ je v pol. 130, 131, 132, 133 v množství 43+1+3+8=55 ks; správný počet dveří pro „Dodávku“ je v pol. 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153a, 153b, 154 v množství 26+12+1+1+5+2+4+3+1=55 ks

Zadavatel v rámci DI č.34 a DI č.36 poskytl uchazečům upravený soupis prací **SO71.1_Soupis_ASR_o4_150305.xls** a výkaz výměr **VV_SO_71_1_2013_o2_150305.xls**, včetně vysvětlení.

Podepsáno elektronickým podpisem 9.3.2015