

Dodatečná informace č. 50

Dotaz uchazeče 1) ze dne 11.3.2015:

Přílohou dodatečných informací č. 34, zaslaných dne 5. 3. 2015, byl opravený výkaz výměr SO_71_1 Soupis_ASR_04_150305. Při kontrole jsme zjistili, že u položky 203 lze vepsat jednotkovou cenu, ale není zadán součin. Takže celková cena za položku je „0“. Může toto zadavatel napravit?

Odpověď zadavatele na dotaz 1) ze dne 16.3.2015:

Zadavatel v rámci odpovědi na DI č. 42 ze dne 12.3.2015 poskytl uchazečům soubor SO_71_1_Soupis_ASR_o5_150312, v němž je tato položka funkční.

Podepsáno elektronickým podpisem dne 16.3.2015