

Dodatečná informace č. 55

Dotaz uchazeče 1) ze dne 20.3.2015:

Dotaz č. 1

SO_11_2_soupis_o1_150310 – Buňka J93 – v součtu chybí buňky J425 a J524
Buňka J469 chyba ve vzorci – přičteno i celkové množství za oddíl „Přesun hmot“
Prosíme o opravu.

Odpověď zadavatele na dotaz 1) ze dne 25.3.2015:

Zadavatel poskytl v rámci DI č. 53 uchazečům soubor **SO_11_2_soupis_o2_150318.xls**, v němž jsou vzorce nastaveny správně, resp. v součtu buňky **J93** nechybí buňka **J425**.

Z rekapitulace stavebního objektu je dále zřejmé, že se podle členění tohoto soupisu prací jedná o „pododdíl“ 99 Přesun hmot, který je v Rozpočtovém programu používaném zpracovatelem projektové dokumentace podřízený (součástí) oddílu 9.

V Buňce **J469** (součet oddílu 9 Ostatní konstrukce a práce – bourání) je správně započten i součet za buňku **J524** pododdíl **99 Přesun hmot**.

Dotaz uchazeče 2) ze dne 20.3.2015:

Dotaz č. 2

SO_26_1_soupis_o4_150310 - Buňka J94 – v součtu chybí buňky J424
Buňka J405 chyba ve vzorci – přičteno i celkové množství za oddíl „Přesun hmot“
Prosíme o opravu.

Odpověď zadavatele na dotaz 2) ze dne 25.3.2015:

Zadavatel poskytl v rámci DI č. 53 uchazečům soubor **SO_26_1_soupis_o5_150318.xls**, v němž jsou vzorce nastaveny správně, resp. v součtu buňky **J94** nechybí buňka **J424**.

Z rekapitulace stavebního objektu je dále zřejmé, že se podle členění tohoto soupisu prací jedná o „pododdíl“ 99 Přesun hmot, který je v Rozpočtovém programu používaném zpracovatelem projektové dokumentace podřízený (součástí) oddílu 9.

V Buňce **J405** (součet oddílu 9 Ostatní konstrukce a práce – bourání) je správně započten i součet za buňku **J424** pododdíl **99 Přesun hmot**.

Dotaz uchazeče 3) ze dne 20.3.2015:

Dotaz č. 3

SO_34_2_soupis

Buňka J89 – v součtu chybí buňky J205

Buňka J167 chyba ve vzorci – přičteno i celkové množství za oddíl „Přesun hmot“

Prosíme o opravu.

Odpověď zadavatele na dotaz 3) ze dne 25.3.2015:

V součtu buňky **J89** nechybí buňka **J205**.

Z rekapitulace stavebního objektu je zřejmé, že se podle členění tohoto soupisu prací jedná o „pododdíl“ 99 Přesun hmot, který je v Rozpočtovém programu používaném zpracovatelem projektové dokumentace podřízený (součástí) oddílu 9.

V Buňce **J167** (součet oddílu 9 Ostatní konstrukce a práce – bourání) je správně započten i součet za buňku **J205** pododdíl **99 Přesun hmot**.

Podepsáno elektronickým podpisem 25.3.2015