

STAVEBNÍ OBEJKTY:

- SO 01 Oprava břehového opevnění
 SO 02 Oprava stupňů
 SO 03 Oprava meliorační výustě (ř. km 17,390)
 SO 04 Oprava výustě z MVN (ř. km 18,280)

SEZNAM PŘÍLOH:

D.1.1 Architektonicko–stavební řešení

D.1.1.a	Technická zpráva	
D.1.1.b.01	Podélný profil zájmového území	1: 1000/100
D.1.1.b.02	Příčné profily v zájmovém území	1: 100/100
D.1.1.b.03	Výkres stabilizačních prahů	1: 50
D.1.1.b.04	Vzorový výkres opevnění koryta dlažbou do betonu	1: 50
D.1.1.b.05	Vzorový výkres kamenného schodiště	1: 50
D.1.1.b.06	Výkres kamenných stupňů s máchadly	1: 50
D.1.1.b.07	Detail výustě melioračního kanálu ř. km 17,390	1: 50
D.1.1.b.08	Detail výustě výtoku z MVN	1: 50

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení





řešeno v rámci architektonicko–stavebního řešení

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

neobsazeno – jedná se o opravu opevnění v původních parametrech

D.1.4 Technika prostředí staveb

neobsazeno – jedná se o opravu opevnění v původních parametrech

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	MULTIAQUA s.r.o.  VEVERKOVA 1343 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ <hr/> IČO: 60113111 TEL. +420 498 500 227 DIČ: CZ 60113111 FAX +420 498 500 320	
Ing. Tomáš Klikar	Ing. Tomáš Klikar	Ing. Lubor Dítě		
				
Kraj: Pardubický	Obec: Krouna (k.ú. Krouna)			
Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové				
Krounka, Krouna, oprava úpravy ř. km 17,200 – 18,750			Stupeň	DPS
			Datum	červenec 2015
			Zakázkové číslo	M15/022
			Formát	9 A4
Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu			Měřítko:	Číslo přílohy: D.1
Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové				