



Tabulka kubatur:

číslo profilu	staničení km	vzdál.prof. m	nánosy m2	m3
HRAZ	0.02		81,05	
1	0.051	31	49,82	65,44
2	0.075	24	38,29	44,06
3	0.101	26	43,85	41,07
4	0.125	24	40,10	41,98
5	0.149	24	34,50	37,3
6	0.18	31	20,22	27,36
7	0.205	25	20,56	20,39
KU	0.262	57	10,28	585,96
Celkem			0,00	8000,1

Z celkového množství zůstane ponecháno 190 m3 sedimentu a paty hráze!!

LEGENDA:



Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	MULTIAQUA s.r.o. multiQua
	Ing. Tomáš Klikar	Ing. Lubor Dříteš	VEVERKOVA 1343 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
Kraj: Královéhradecký	Obec: Radim (k.ú. Radim u Jičína)	ICO: 601131111	TEL: +420 498 500 227
Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové		DIC: CZ 601131111	FAX: +420 498 500 320
MVN Radim Bonda, odstranění nánosů a zprůtočnění koryta pod nádrží	Stupeň	DPS	
Příčné řezy nádrží Bonda	Datum	březen 2016	
	Zakázkové číslo	M15/048	
	Formát	6 A4	
	Měřítko:	1:500/100	Číslo přílohy: D.1.b.02
Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové			