






číslo profilu	stančení km	vzděl.profil. m	násovy m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	sváhování m	m <sup>2</sup>
ZU	0	8	0,00	4,44	1,2	22,04
1	0,008	41	1,11	0,555	4,31	164,21
2	0,049	49	0,99	1,05	4,01	171,75
3	0,098	49	0,99	48,51	3,51	52,36
4	0,12	22	0,21	13,2	1,45	162,93
5	0,215	95	0,22	0,215	20,425	1,72
6	0,283	68	0,13	0,175	11,9	1,87
7	0,308	25	0,08	0,105	2,625	21,85
8	0,337	29	0,3	8,7	0	20,45
9	0,398	61	0,52	0	1,41	107,36
10	0,489	71	1,06	0,79	1,76	148,75
KU	0,532	63	0,72	0,89	63,19	2,08
			0,41	25,83	1,79	112,77
Celkem					290,06	1111,29



LEGENDA:



sedimenty

Zadávající projektant		Výpracoval		Technická kontrola	
		Ing. Tomáš Klíka		Ing. Lubor Dítě	
Kraj: Královéhradecký		Obec: Radim (k.ú. Radim u Jičína)			
Investor: Povodí Labe, státní podnik, Vřta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové					
MVN Radim Bonda, odstranění nánosů a zprůtočnění koryta pod nádrží					
Příčně řezy koryta					
Produktová dokumentace je důležitým vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové					

MULTIAQUA s.r.o.		multi aqua	
VĚZEŇSKÁ 1343			
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ			
IČO:	60713111	TEL. +420 498 500 227	
DIČ:	CZ 60713111	FAX +420 498 500 320	
Stupeň		DPS	
Datum		březen 2016	
Zadávkové číslo		M15/048	
Formát		6 A4	
Měřítko:		číslo přílohy:	
1:500/100		D.1.b.04	