

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Multiaqua s.r.o.
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové

Číslo jednací
KHSPA06581/2016/HOK-CR

Vyřizuje/linka
dr. Říha Jaroslav

V Chrudimi
25.4.2016

DOS na akci „MVN Bylany, Skupický potok, odtěžení sedimentů a oprava hráze“ - vyjádření

Na základě žádosti společnosti Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, doručené dne 21.4.2016, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem Pardubicích (dále jen KHS) předložené podklady.

Předmětem projektové dokumentace je odtěžení sedimentů a oprava hráze malé vodní nádrže na Skupickém potoce. Investorem stavby je Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové.

Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví KHS konstatuje, že předloženým návrhem **nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví**. Z tohoto důvodu KHS není v řízení o předmětném návrhu dotčeným orgánem správního úřadu a **stanovisko** ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, proto **nevydává**.

MUDr. Jaroslav Říha
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

„otisk úředního razítka:“

Rozdělovník:

adresát ds
KHS ÚP Chrudim HOK



Datová zpráva		ID zprávy:	364661464
Odesílatel			
Název	Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793, 53003 Pardubice, CZ		
ID schránky	23wai86	Typ schránky	normální OVM (OVM, 10)
Příjemce			
Název	Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343/1, 50002 Hradec Králové, CZ		
ID schránky	xs7n63g	Dodáno	25.4.2016 15:24:24
		Doručeno	26.4.2016 05:57:41
Obecné informace			
Věc	vyj. DOS - MVN Bylany, Skupický potok, odtěžení sedimentů nedotýká se		
Zmocnění	/ §	odstavec písmeno	
Naše č.j.	KHSPA 06581/2016/HOK-CR		
Naše sp.zn.	S-KHSPA 06581/2016/2		
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám			
Do vl.rukou	<input type="checkbox"/>	Zakázat doruč.fkci	<input checked="" type="checkbox"/>
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení) (6)		
Přílohy			
nedotyka_MVN_Bylany_odtezeni_sedimentu_a_oprava_hraze.pdf			295kB (application/pdf)