



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Ministerstvo zemědělství	<b>Název veřejné zakázky:</b>	REKONSTRUKCE SUTERÉNNÍCH PROSTOR BUDOVY MZE TĚŠNOV PRO ÚČELY VÝUKY - OPAKOVÁNÍ
<b>Sídlem:</b>	Těšnov 17, 117 05 Praha 1		
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Jiřím Boháčkem, ředitelem odboru vnitřní správy	<b>Druh zadávacího řízení:</b>	Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce dle § 53 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
<b>IČ:</b>	00020478		

#### Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace

Vážený,  
v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, Vám zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele, a to k veřejné zakázce „**REKONSTRUKCE SUTERÉNNÍCH PROSTOR BUDOVY MZE TĚŠNOV PRO ÚČELY VÝUKY - OPAKOVÁNÍ**“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona.

#### Dotaz č.1

V tabulce výplní otvorů uvádíte např. u pol. D01/P požadavky na požární odolnost a vybavení dveří. U jiných položek např. D22/P neuvádíte žádné požadavky na požární odolnost. Žádáme Vás tedy o vysvětlení, nebo případné doplnění informace s jakou požární odolností u položek kde informace není uvedena, se počítá.

#### Odpověď č.1

Tam kde není v tabulce dveří uvedena požární odolnost, resp. je proškrtnutá (-) znamená, že požární odolnost dveří není požadována, možnost jejich otevření (zámek s panikovou funkcí apod.), resp. jiné specifikace v tabulce tímto nejsou dotčeny. Zmiňované dveře D22 vyúsťují na terén do volného prostranství a proto u nich není tento požadavek.

V Praze dne 2. 1. 2017

Česká republika – Ministerstvo zemědělství  
Ing. Jiří Boháček

ředitel odboru vnitřní správy