



strom	Ø [cm]	obvod [cm]	pozemek	k. ú.
vřba sp.	40	125,6	83	Chrudim
hloh obecný	20	62,8		
jilm habrolistý	30	94,2		
orešák královský	30	94,2		
jalovec obecný	20	62,8		

Na pozemku parc.č. 83 (k.ú.Chrudim) dojde k vykácení křovin o celkové ploše 20 m<sup>2</sup>.  
Na pozemku parc.č. 178/1 (k.ú.Chrudim) dojde k vykácení křovin o celkové ploše 5 m<sup>2</sup>.  
Dále dojde k sesazení tisu ve výšce cca 2,0 m na obrostky a vyvětření ořešáku královského.  
Na pozemku parc.č. 178/1 (k.ú.Chrudim) dojde ke zdravotnímu prořezu dubu letního.

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	<p>MULTIAQUA S.R.O. <b>multi aQua</b></p> <p>VEVERKOVA 1343</p> <p>500 02 HRADEC KRÁLOVÉ</p> <p>IČO: 60113111 TEL: +420 498 500 227</p> <p>DIC: CZ 60113111 FAX: +420 498 500 320</p>	
Ing. Tomáš Klikar	Ing. Tomáš Klikar	Ing. Lubor Dítě		
Kraj: Pardubický	Obec: Chrudim (k.ú. Chrudim)			
Investor: Povodí Labe, státní podnik, Váta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové				
<p>Chrudimka, Chrudim, rekonstrukce nábřežních zdí u rozdělovacího jezu LB, ř.km 19,945 – 20,044</p> <p>Koordinační situační výkres – POV</p>			Stupeň	DSJ
			Datum	únor 2016
			Zakázkové číslo	M16/016
			Formát	6 A4
			Měřítko:	Číslo přílohy:
			1: 250	C.3
Predložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové				