

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Mgr. Denisa Králíková
+420 541 637 235
kralikova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 6. 11. 2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – VD NM, přelivné objekty horní - oprava elektroinstalace

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „VD NM, přelivné objekty horní - oprava elektroinstalace“ obdržel dne 5. 11. 2018 prostřednictvím emailu dotazy účastníka vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

V Projektové dokumentaci chybí schémata vyzbrojení rozvaděčů (RM41.1 – RM41.5.). V PD je pouze schéma napájení, podle kterého nelze tyto rozvaděče správně určit a spočítat. Chápeme správně, že se jedná o nové rozvaděče nikoliv o stávající? Žádáme Vás tímto o doplnění těchto schémat, bez kterých nelze podat kvalifikovanou nabídku.

Odpověď:

Napájecí rozvaděče RM41.1-RM41.5 jsou patrné z výkresu D.1.4. Dle výkresu a Technické zprávy lze tyto rozvaděče určit a spočítat.

Dotaz č. 2:

Ve VV jsou uvedeny dva spínače, v situaci není nakreslen ani jeden ze spínačů a dotčených sloupů je celkem 5. Tímto Vás žádáme o vysvětlení, jak je zamýšleno ovládání osvětlení.

Odpověď:

Dva spínače řaz.6 jsou projektovány do řídicího pilíře (velínu), kde je možno zhasnout jak u vstupu, tak u pracoviště. S vypínači pro osvětlení dalších strojoven není počítáno. Lze využít stávající vypínače.

Dotaz č. 3:

U položky 87 (Hlubinová sonda 4-20 mA) není v projektové dokumentaci definovaný měřicí rozsah. Žádáme Vás o jeho definování.

Odpověď:

Data o přesném rozsahu hlubinové sondy nemáme. Cena hlubinové sondy je ale stále stejná a mění se jen délka kabelu k sondě – jedná se o desítky korun za metr.

Toto Vysvětlení je uveřejněno na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/contract_display_11647.html

S pozdravem



.....
Ing. Tomáš Bělaška
investiční ředitel
Povodí Moravy, s.p.

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-18-