


Podkroví - stávající stav




Tabulka místností 2.NP			
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Podlahová krytina
202	Půda	87,61	keramické půdovky
		87,61 m2	

LEGENDA HMOT

- Obvodové zdivo z plných pálených cihel CPP 290×140×65 mm, tl. 700 a 600 mm
- Nenosné zdivo z plných pálených cihel CPP 290×140×65 mm, tl. 150 mm

POZNÁMKY

pozn. 1 - dřevěné schodiště z 1.NP do podkroví bude celé rekonstruováno za nové dřevěné v původních rozměrech.



±0,000 = Úroveň 1.NP

ZHOTOVITEL	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT
PLP Projektstav s.r.o. Rosice 336, 538 34 Rosice	Ing. Petr Hoffmann	Ing. Václav Pohorský tel. 776 850 534
INVESTOR Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace, č.p. 1, 53314 Kladruby nad Labem		
Stavební úpravy č.p. 122 na "Turistické centrum hřebčína Slatiňany"		
k.ú. Slatiňany [749796], par.č.st. 156, 63		
Profese: Architektonicko-stavební řešení		
Podkroví - stávající stav		
FORMÁT	3×A4	
DATUM	11 / 2017	
STUPEŇ	DSP, DPS	
MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1.1.b.3	