



LEGENDA:

- oprava patky + přespárování celé dlažby
- přespárování celé dlažby
- přespárování opěrné zdi + doplnění kamenů
- sedimenty viditelné při běžném průtoku
- oprava celé dlažby včetně patky
- kompletní oprava stupně ve dně včetně doplnění záhozu pod stupněm
- přístupová cesta/manipulační pruh
- hranice pozemků KN
- vnitřní kresby KN
- pozemek dotčený stavbou
- pozemek dotčený přístupovou cestou/man. pruhem

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	<div><div>multi aQua</div><div>MULTIAQUA s.r.o. VEVERKOVA 1343 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 60113111 TEL. +420 498 500 359 DIČ: CZ60113111 WWW.MULTIAQUA.CZ</div></div>	
Ing. Ladislav Malý	Ing. Ladislav Malý	Ing. Lubor Dítě		
Kraj: Pardubický	Obec: Skuteč – Žďárec u Skutče			
Investor: Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice			Stupeň	ohlášení stavby
Raná, 10185468, Žďárec u Skutče, 0,000 – 0,342, oprava koryta			Datum	červen 2017
			Zakázkové číslo	M17/052
Katastrální situační výkres			Formát	2 x A4
			Měřítko: 1: 1 000	Číslo přílohy: C.3

Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové