



Příloha č. 2 Rozvinutá vnitřní válcová plocha dřívku s vyznačením poruch