



Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO

INVESTIČNÍ ZÁMĚR

„Přeliv v hrázi poldru soutok Moravy a Dyje – oprava degradovaných betonů a spár“

Kraj : Jihomoravský
Číslo akce:
Zpracoval: Vladislav Hájek, úsekový technik provozu Břeclav
Datum : 11. 11. 2019

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Základní údaje

Název stavby	: Přeliv v hrázi poldru soutok Moravy a Dyje – oprava degradovaných betonů a spár
Vodní tok	: Morava
Obec:	: Lanžhot
Obec s rozšířenou působností	: Břeclav
Kraj	: Jihomoravský
Stupeň dokumentace	: Investiční záměr
Účel stavby	: Oprava degradovaných betonů a spár
Číslo stavby	:
Číslo DHM a název	: 218 507– Přeliv přes hráz - soutok Moravy a Dyje
Investor	: Povodí Moravy, s.p.
Správce vodního díla	: Povodí Moravy, s.p., ZSM , provoz Břeclav

2. Časový plán výstavby

Zahájení výstavby	: 2020 - 2021
Ukončení výstavby	: 2021

3. Popis vodního díla:

Navrhovaná oprava degradovaných betonů a spár je částí vodního díla – Soutok Moravy a Dyje – 2. Stavba, Obj. 6-2, Hydroprojekt Praha, 10/1982. Přeliv má délku 550 m, šířku koruny 3,72m, svah ve sklonu 1:2,5, výška 3m.

4. Účel stavby

Oprava zdegradovaných betonů a spár na přelivu - soutok Moravy a Dyje, tak aby objekt byl v provozuschopném a bezpečném stavu. Koruna přelivu by měla být navýšena o cca 10 cm (viz zápis z poslední TB).

5. Výchozí podklady

Projektová dokumentace z r. 10/1982 Soutok Moravy a Dyje – 2. Stavba, Obj. 6-2, Hydroprojekt Praha, (Jadran Adria). Projektová dokumentace z r 06/2007 Morava, km 69,580 – 70,225 Lanžhot, soutok s Dyjí – oprava přelivného objektu, AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o (Balt po Vyrovnání).

6. Návrh technického řešení stavby

Na základě stavebně-technologického průzkumu, který bude součástí PD, bude navržen rozsah všech oprav.

7. Požadavky na zpracování PD :

Odborné zpracování odpovědným projektantem.

8. Předpokládaný finanční náklad

Odhad nákladů na PD stavby :

Odhad nákladů na realizaci stavby : bude stanoveno až na základě PD

9. Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce

Vlivem povětrnostních podmínek je přeliv přes hráz pomístně poškozen, beton se vydroluje dřevěné spárování je vyhnílé a je potřeba tento proces zastavit aby nedocházelo k dalšímu poškození.. Stav přelivu se zhoršuje. Oprava je požadována i v rámci poslední TBP.

10. Majetkové vztahy investora k pozemkům jichž se navrhované řešení dotýká

Stavba přelivu se nachází na pozemcích :

- p. č. 1871/9 v k.ú. Lanžhot vedeném na LV č. 2064 na Povodí Moravy, s.p.
- p. č. 4234/15 v k.ú. Lanžhot vedeném na LV č. 2064 na Povodí Moravy, s.p.
- p. č. 4235/16 v k.ú. Lanžhot vedeném na LV č. 2064 na Povodí Moravy, s.p.

Přílohy : Situace širších vztahů 1 : 50 000

Rabensburg

Meierhof

berfeld

inau-
march

Adamsburg

Dvře
MORAVA

Čekuska
Morava

Pakytiny

Myšava

ZÁHORIE

Košánske
louky

Vlčí struha
Dlouhá ale

Severná seč

Hrubé Okázky

Černé pole

153

151

151

154

153

*151

