



VD Štvanice - oprava středních vrat MPK

C.2. Situace
měřítko 1 : 200



KÓTOVÁNO V M
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK



ZPRACOVÁNO PRO:



AQUATIS a.s. Březinova 534/56, 602 00 Brno Tel: +420 541 554 111 Fax: +420 541 211 295 E-mail: info@aquatis.cz http://www.aquatis.cz	ING. MICHAEL TRNKA, CSc. Hlavní inženýr projektu	ING. MICHAEL TRNKA, CSc. Vedoucí střediska
ING. RICHARD KUK Výpracoval	ING. MICHAEL TRNKA, CSc. Kontroloval	3A16/238.87 Zadávkové číslo
LISTOPAD 2016 Datum	DPS Stupeň dokumentace	Situace.Dwg Název souboru

VD Štvanice - oprava středních vrat MPK

Příloha	Situace
Zpracováno pro:	Povodí Vltavy, státní podnik
Měřítko	Příloha
1 : 200	C.2.

