



materiál: 1.0577 (11 503)

#### Poznámky

- 1) Při demontáži ověřit rozměry víka, pístu i ucpávky !!!
- 2) Neoznačené hrany srazit 0,2x45°
- 3) Neoznačené radiusy R=0,2

odp.proj.: <b>Ing.M.Dadejík</b>	vypracoval : <b>Ing.M.Dadejík</b>	<b>AW-DAD, s.r.o.</b> Liberecká 778/10 412 01 Litoměřice IČ: 28715624	
ORP : <b>Mladá Boleslav</b>	obec (město) : <b>Bakov n/J, Malá Bělá</b>	formát : <b>A4</b>	
AKCE : <b>VD Bakov - oprava hydromotorů D500</b>		datum : <b>04/2017</b>	
		stupeň : <b>DZS</b>	
		č.zak.: <b>7/2017</b>	
název přílohy : <b>Příruba víka válce (pístnice D220)</b>		měřítko : <b>1:2,5</b>	č.výk./paré : <b>D.2.4.5.</b>