



POZNÁMKA:  
• STÁVAJÍCÍ OPEVNĚNÍ JE POMĚRNĚ PORUŠENO.  
STAVEBNÍ ČINNOSTI NESMÍ DŮTÍ PORUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO NEKRAJSOVÉHO  
OPEVNĚNÍ NEBO K ROZŠÍŘENÍ PORUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO PORUŠENÍ OPEVNĚNÍ  
• STÁVAJÍCÍ OHO JE OPŘÍTI PROJEKTOVANÉMU STAVU POMĚRNĚ ZÁKLADNĚ  
ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ BUDE PROVEDENO NA ÚROVNI STÁVAJÍCÍHO OPEVNĚNÍ  
SVAHŮ A ROVNÝ PÁK Y MAXIMÁLNĚ NA ÚROVNI JIN V SOULADU S PROJEKOVANÝM PŘÍČNÝM  
ŘEZEM. SOUČASNĚ BUDE DOVEDENA PLOŠNÁ TĚŽEN NÁNOSŮ VE DNE POUŽE  
DO ÚROVNĚ HLADINY VODY. POD ÚROVNĚ HLADINY VODY SE TĚŽEN NÁNOSŮ NEBUDĚ  
PROVÁDĚT.  
• ROVNÝ KORYTO JSOU SÁNY PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ, PODLE KTERÝCH BUDĚ ÚPRAVY  
KORYTA PROVEDENY. ROZMĚRY SE MŮŽOU VE SKUTEČNOSTI DLE ZMĚN PŘI PROVAZENÍ  
MĚNIT. PRO ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ JE ZÁKLADNÍ SKUTEČNÁ KRYKA OPEVNĚNÍ SVAHŮ KORYTA.  
• ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ POUŽE NAD HLADINOU VODY PLATÍ PRO CELOU DÉLKU KORYTA

Zodpovědný pracovník		Vyracoval	
Ing. Milan Bartolšic		Ing. Jan Varadinek	
Investor: Povodí Moravy, s.p., Olomoucká 11, 60200 Brno		Kopuštý 27, 690 06 Břeclav	
Název: Říka Slavičín, ř.km 4,900-7,900		IČO 60710063, DIČ CZ60710063	
- odstranění nánosů v intravilánu města - PD		Formát	
DOKUMENTACE PRO PROVÁZENÍ STAVBY		Datum	
Příloha:		Číslo strany	
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		Měřítko	
		1:75	
		Číslo přílohy	
		D.1.1.b.4	