


POZNÁMKA:

- Před započítím stavby je nutné ověřit veškeré rozměry na stavbě, odchylky konzultovat s projektantem!
- Proběhne oprava vnitřních omítek stěn ze 100%
- Proběhne oprava venkovních omítek ze 40%

- 1/ Demontáž ocelové mřížě
- 8/ Demontáž dřevěné okno, jednoduché zasklení, dvojkřídle
- 9/ Demontáž dřevěné okno, jednoduché zasklení, jednokřídle
- 11/ Demontáž větrací mřížka ocelová vnější 150/150
- 13/ Vysekání otvoru 300/300, spodní hrana ve výšce 3250mm nad podlahou
- 17/ Demontáž svodu hromosvodu
- 18/ Demontáž+zpětná montáž dešťového svodu

0,000 = Podlaha 1NP

Vedoucí projektant:	Návrh stavby:	Vypracoval:	Zodp. projektant	<div> KLIMEK projekt</div>	
Bc. Jan Klimek	Bc. Jan Klimek	Bc. Jan Klimek	Ing. Jiří Rychlík		
Místo stavby:	k.ú. Koryčany	St. ú.	Koryčany	Formát:	3A4
Investor:	Povodí Moravy, s.p., IČO: 708 90 013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno - Veveří			Datum:	09/2020
Akce:	Středisko Koryčany, oprava garáží (p.č. 2105)			Stupeň	DPS
				Číslo zak.:	20KPS42
Obsah:	D.1 SO1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu D.1.1. Garáž D.1.1.1. Architektonicko - stavební část D.1.1.1.B. Výkresová část D.1.1.B.5 Pohled od S - Stávající stav			Číslo kopie:	Číslo výkresu:
				1:50	D.1.1.B.5