


ŘEZ A-A' - NAVRŽENÝ STAV

1:50



POZNÁMKA:

- Před započítáním stavby je nutné ověřit veškeré rozměry na stavbě, odchylky konzultovat s projektantem!
- Proběhne oprava vnitřních omítek stěn ze 100%
- Proběhne oprava venkovních omítek ze 40%

Skladba vnitřních omítek:

- Stávající zdivo
 - Cementový podhoz ("špric") 5 mm
 - Omítka jádrová VPC 15 mm
 - Omítka štuková VPC 2 mm
 - Penetrace podkladu
 - 2x malba bílou barvou
- Podrobná specifikace viz. D.1.1.A Technická zpráva


Skladba venkovních omítek:

- Stávající zdivo
 - Oprava stávající jádrové omítky ze 40%
 - Lepicí hmota na bázi cementu s výztužnou skleněnou tkaninou 3-6 mm
 - Univerzální základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu - mm
 - Jednosložková silikonová omítka pastovité konzistence, škrábaná 2,0 mm
- Podrobná specifikace viz. D.1.1.A Technická zpráva

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Ozn. stávajícího zdiva z cihel plných pálených (různé tloušťky)
- Ozn. navržených dozdivků otvorů z autoklávového porobetonu kategorie I tl. 300mm
- OZN. hydroizolace (obecně)
- OZN. konstrukcí z prostého betonu
- OZN. konstrukcí z vyztuženého betonu
- OZN. nasypné zeminy
- OZN. rostlé zeminy

0,000 = Podlaha 1NP

Vedoucí projektant:	Návrh stavby:	Vypracoval:	Zodp. projektant	<div> KLIMEK projekt</div>	
Bc. Jan Klimek	Bc. Jan Klimek	Bc. Jan Klimek	Ing. Jiří Rychlík		
Místo stavby:	k.ú. Koryčany	St. ú.	Koryčany	Formát:	2A4
Investor:	Povodí Moravy, s.p., IČO: 708 90 013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno - Veverí			Datum:	09/2020
Akce:	Středisko Koryčany, oprava garáží (p.č. 2105)			Stupeň	DPS
Číslo zak.:				20KPS42	
Číslo kopie:					
Obsah:	D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu		Měřítko:	Číslo výkresu: D.1.1.B.9
	SO1	Garáž		1:50	
	D.1.1.	Architektonicko - stavební část			
	D.1.1.B	Výkresová část			
	D.1.1.B.9	Řez A-A´ - Navržený stav			