

POZNÁMKA:


- Před započítím stavby je nutné ověřit veškeré rozměry na stavbě, odchylky konzultovat s projektantem!
- Proběhne oprava vnitřní omítky stěn ze 100%
- Proběhne oprava venkovních omítek ze 40%

- 1/ Opětovná montáž dešťového svodu
- 2/ Opětovná montáž 2ks kamer

Svody hromosvodu dle projektu ELEKTRO!

- A Původní klempířské prvky
- B Vrata RAL: 5010
- C Fasáda šedá (přesný odstín odsouhlasit s investorem!)
- D Okenní výplně: RAL 5010

0,000 = Podlaha 1NP

Vedoucí projektant:	Návrh stavby:	Vypracoval:	Zodp. projektant	<div> KLIMEK projekt</div>	
Bc. Jan Klimek	Bc. Jan Klimek	Bc. Jan Klimek	Ing. Jiří Rychlík		
Místo stavby:	k.ú. Koryčany	St. ú.	Koryčany	Formát:	3A4
Investor:	Povodí Moravy, s.p., IČO: 708 90 013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno - Veveří			Datum:	09/2020
Akce:	Středisko Koryčany, oprava garáží (p.č. 2105)			Stupeň	DPS
				Číslo zak.:	20KPS42
Obsah:	D.1 SO1 D.1.1. D.1.1.B D.1.1.B.12	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu Garáž Architektonicko - stavební část Výkresová část Pohled od S - Navržený stav		Číslo kopie:	Číslo výkresu:
				1:50	D.1.1.B.12