


POZNÁMKA:

- Před započítím stavby je nutné ověřit veškeré rozměry na stavbě, odchylky konzultovat s projektantem!
- Proběhne oprava vnitřních omítek stěn ze 100%
- Proběhne oprava venkovních omítek ze 40%

- 1/ Demontáž ocelové mřížě
- 8/ Demontáž dřevěné okno, jednoduché zasklení, dvojkřídlé
- 12/ Vysekání otvoru 300/300, spodní hrana ve výšce 500mm nad podlahou
- 17/ Demontáž svodu hromosvodu
- 18/ Demontáž+zpětná montáž dešťového svodu

0,000 = Podlaha 1NP

Vedoucí projektant:		Návrh stavby:		Vypracoval:		Zodp. projektant		<div></div>	
Bc. Jan Klimek		Bc. Jan Klimek		Bc. Jan Klimek		Ing. Jiří Rychlík			
Místo stavby: k.ú. Koryčany				St. ú. Koryčany					
Investor: Povodí Moravy, s.p., IČO: 708 90 013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno - Veverí								Formát:	2A4
Akce: <b>Středisko Koryčany, oprava garáží (p.č. 2105)</b>								Datum:	09/2020
								Stupeň	DPS
								Číslo zak.:	20KPS42
Obsah: D.1 SO1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu D.1.1. Garáž D.1.1.1. Architektonicko - stavební část D.1.1.B Výkresová část D.1.1.B.6 Pohled od Z - Stávající stav								Číslo kopie:	
								Měřítko: <b>1:50</b>	Číslo výkresu: <b>D.1.1.B.6</b>