



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
úsek majetkové správy
oddělení okresu Pardubice



MULTIAQUA s.r.o.
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
IČ: 60113111

Váš dopis č. j./zn.
3410/20/035

Naše zn.
SUSPK/16826/2020

Vyřizuje
Bc. Jiří Hostaša

Datum
15. 02. 2021

Věc: Vyjádření k akci „Lodrantka, Dolní Roveň, odstranění nánosů, ř. km 5,280 – 5,420“.

Pardubický kraj je vlastníkem silnic II. a III. tříd na území Pardubického kraje a zároveň je i vlastníkem silničních pozemků pod těmito dopravními stavbami. Správa a údržba silnic Pardubického kraje na základě zřizovací listiny ve vymezeném rozsahu hospodaří s tímto majetkem.

Akce „Lodrantka, Dolní Roveň, odstranění nánosů, ř. km 5,280 – 5,420“ počítá s odtěžením naplaveného sedimentu a odstraněním náletových dřevin z koryta toku v úseku ř. km 5,280 – 5,420 (od silničního mostu ev. č. 322 56-3 po železniční most trati č. 016). Naložení, odvoz a uložení naplaveného sedimentu bude v souladu s platnou legislativou. V dotčeném úseku předmětné akce se nachází výše uvedený most ev. č. 322 56-3, který spravuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje. V blízkosti mostu bude případné odtěžení naplaveného sedimentu probíhat ručně bez použití stavební techniky. Pro provádění stavby je navržen sjezd korytem Točivého potoka z místní souběžné komunikace v délce cca 20 m.

Na základě prostudování projektové dokumentace a následného šetření, kde projektant, *Ing. Pavel Romášek*, seznámil zástupce SÚSPK, *Bc. Jiřího Hostašu* (referent MS mosty – oddělení MS Pardubice), s detaily vypracovaného řešení a s podklady a předpoklady, které byly vzaty v úvahu během jeho zpracování, SÚSPK

souhlasí

s navrženým řešením předmětné akce. Usazený sediment zmenšuje průtočný profil vodního toku a omezuje kapacitu koryta. Jeho odtěžením bude odstraněna závažná závada na toku a bude eliminováno riziko rozlivu a vzniku škod na sousedních nemovitostech. Podnět na řešení situace byl vyvolán stížností místních obyvatel.

Souhlas je podmíněn následujícími podmínkami:

1. Při provádění stavebních prací **nesmí být narušena statika mostu** a v žádném případě **nesmí dojít k poškození mostní konstrukce**.
2. V případě znečištění přilehlých silnic II. a III. tříd ve správě SÚSPK (silnice II/322 a silnice III/32256) je nutné **bez průtahů uvést tyto komunikace do původního stavu** (dle §28 zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích).

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČO: 00085031
DIČ: CZ-00085031

tel.: +420 466 052 727
fax: +420 466 052 734

mob.: +420 720 966 085
e-mail: jiri.hostasa@suspk.cz



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
úsek majetkové správy
oddělení okresu Pardubice



3. U příslušného silničního správního úřadu bude získáno povolení ke zvláštnímu užívání silnice k provádění stavebních prací (umístění a pohyb mechanizace) – bude-li třeba.
4. Požadujeme, aby termín zahájení prací byl písemně oznámen příslušnému pracovníkovi majetkové správy, Bc. Jiřímu Hostašovi (e-mail: jiri.hostasa@suspk.cz, případný mob.: +420 720 966 085).
5. Případné změny PD budou konzultovány se zástupci SúsPk.

S pozdravem

**Bc. Nikola
Volná**

Digitálně podepsal Bc.
Nikola Volná
Datum: 2021.02.16
08:37:40 +01'00'

Bc. Nikola Volná

Vedoucí oddělení MS Pardubice

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČO: 00085031
DIČ: CZ-00085031

tel.: +420 466 052 727
fax: +420 466 052 734

mob.: +420 720 966 085
e-mail: jiri.hostasa@suspk.cz