

VHRoušar
Ing. Ladislav Roušar
Radčice 24
539 73 Skuteč

Váš dopis:
Vyřizuje: Radim Světlík / 238461602

Naše značka: 626008/21
Datum: 24.05. 2021.

[Věc] Úprava DVT 10210410 Hradec-Nová Ves ř. km 0,300-0,600, stavba č. 5884.

Dobrý den,

Na základě vyjádření o existenci SEK v majetku společnosti CETIN a.s. č.j.626008/21 pro stavbu „**Úprava DVT 10210410 Hradec-Nová Ves ř. km 0,300-0,600, stavba č. 5884**“ sdělujeme:

Na koordinačním situačním výkresu v zájmovém území stavby žlutě zakroužkováno se nachází neprovozované vedení SEK v majetku společnosti CETIN a.s. toto vedení nepožadujeme přeložit, ani ochránit. V případě kolize s tímto vedením, volejte zaměstnance společnosti CETIN a.s. pana Radima Světlíka 602 779 918, k jeho odstranění a zaslepení.

S pozdravem,

Radim Světlík
pracovník správy a ochrany sítě