



- LEGENDA:
- Nové budované opěrné zdi
  - Odbourání a vybetonování nových řím - na stávajících opěrných zdech
  - Podbetonování stávajících opěrných zdí
  - Přezdílení koruny stávajících opěrných zdí
  - Příčné stabilizační prahy dna
  - Zához z lomového kamene středního zrna cca 300 mm - prosypáno substrátem z původního dna
  - Zpětná úprava povrchů - ohumusování a zatravnění
  - Zpětná úprava povrchů - komunikace - skladba dle vzorového řezu
  - Sdělovací kabel CETIN
  - Místní odkanalizování
  - Plynovod STL - GasNet
  - Demolice stávající kůlny - provedeno svépomocí majitelem - před zahájením stavby
  - Stávající žumpa - zůstane zachována
  - Dešťový svod DN 150 - zůstane zachován včetně prostupu zdi
  - Kácení

TABULKA VYTÝČOVACÍCH BODŮ:

Bod	Y[m]	X[m]	Z[m n.m.]	Poznámka
LB501	734356,53	944236,08	ZO - SO 05.3	
LB502	734355,15	944237,38	ZO	SO 05.1
LB503	734353,14	944239,60	VO	
LB504	734351,48	944242,08	KO	
LB505	734350,86	944243,18	ZO	
LB506	734350,55	944243,77	VO	
LB507	734350,25	944244,36	KO	
LB508	734350,09	944244,70	ZO	
LB509	734348,85	944248,02	VO	
LB510	734348,23	944251,50	KO	
LB511	734346,71	944268,40	ZO	
LB512	734346,68	944270,27	VO	
LB513	734346,92	944272,13	KO	
LB514	734347,99	944277,36	ZO	
LB515	734348,12	944277,93	VO	
LB516	734348,28	944278,50	KO	
LB517	734348,46	944282,41	ZO	
LB518	734349,60	944282,85	VO	
LB519	734349,76	944283,30	KO	
LB520	734351,25	944287,18	KÚ - SO 05.3 / ZÚ - SO 05.4	
LB521	734351,57	944288,16		
LB522	734352,25	944289,55		
LB523	734354,25	944292,66		
LB524	734356,00	944295,05		
LB525	734361,09	944301,23		
LB526	734362,00	944300,43		
LB527	734362,82	944301,29		
LB528	734361,86	944302,16		
LB529	734362,67	944303,14	KÚ - SO 05.4	

Bod	Y[m]	X[m]	Z[m n.m.]	Poznámka
PB501	734358,20	944231,60	ZO	SO 05.1
PB502	734352,74	944237,32	ZO	
PB503	734350,80	944239,68	VO	
PB504	734349,25	944242,32	KO	
PB505	734348,28	944244,27	ZO	
PB506	734347,04	944247,47	VO	
PB507	734346,36	944250,84	KO	
PB508	734344,36	944268,45	ZO	
PB509	734344,52	944271,03	VO	
PB510	734344,80	944273,57	KO	
PB511	734345,70	944276,67	KÚ - SO 05.1 / ZÚ - SO 05.2	
PB512	734346,98	944282,37		
PB513	734347,63	944284,68		
PB514	734348,59	944287,18		
PB515	734349,73	944289,64		
PB516	734351,70	944293,10		
PB517	734354,56	944296,88		
PB518	734356,42	944299,21		
PB519	734357,88	944300,70		
PB520	734356,76	944301,81		
PB521	734357,32	944302,46		
PB522	734358,50	944301,33		
PB523	734361,50	944304,37	KÚ - SO 05.2	

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

Odpor. proj.: Ing. M. Komín  
Výpracoval: T. Jelínková  
Kontroloval: Ing. P. Vít  
Kraj: Ústecký Místo: Mikulášovice  
Objednatel: Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Akce: Rekonstrukce a oprava Mikulášovičského potoka v Dolních Mikulášovicích v ř. km 1,0 - 2,0  
Objekt: SO 05 - ř. km 1,847 63 - 1,927 73  
Výkres: Situace SO05

Zn. souboru: ...  
Stupeň: DSI Formát: 14 x A4  
Č. zak.: 19/243 Č. par.:  
Datum: 07/2020  
Měřítko: Č. přílohy: D.05.1

1 : 100

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r. o.