



LEGENDA:

- st. dlažba do betonu - přespátovat
- st. zához z LK 200-500 kg - přerovnat a doplnit LK
- st. železobetonové dno vývaru - bez oprav
- zához z LK 200-500kg - přerovnat a doplnit
- st. rovnalina na březích - urovnat a doplnit
- st. betonová řmsa se zábradlím - očistit a opravit poškození
- drenážní pero D1B
- příjezd na staveniště
- osa toku

LEGENDA SÍTÍ:

- nadzemní vedení VN ČEZ
- nadzemní vedení NN ČEZ
- podzemní kabely Povodí Moravy s.p.
- sčítací vedení nadzemní CETIN (nevede)
- sčítací vedení podzemní CETIN (nevede)
- plynovod STL RWE (nevede)
- vodovod (nevede)

VYPRACOVAL Ing. Miroslav Kauer	ZODP. PROJEKTANT Ing. Miroslav Kauer	KONTROLOVAL Martin Plachý	Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 MORAVY 772 11 Olomouc
KRAJ: Zlínský	K. Ú.: Karolinka	FORMÁT 6x44	
INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno	DATUM 08/2022		
NÁZEV AKCE: VD Karolinka - oprava dlažeb a vývaru u LG D. SO 4 - VÝVAR POD SPODNÍ VÝPUSTÍ SO 5 - DRENÁŽNÍ PERO NAD DOLNÍ BERMOU - D1B	ÚČEL DSP		
	ČÍSLO ZÁKÁZKY 223824		
	VÝŠKOVÝ SYSTÉM Balt. p. v.		
	ČÍSLO VÝKRESU D.16.2		
	MĚŘÍTKO Č. KOPIE		
			1:500