





Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola		
Ing. Ladislav Malý	Ing. Ladislav Malý	Ing. Lubor Dítě		
				
Kraj: Středočeský	Obec: Nymburk		MULTIAQUA s.r.o. Veverkova 1343/1 IČO: 60113111 Pražské Předměstí DIČ: CZ60113111 500 02 Hradec Králové	
Investor: Povodí Labe, státní podnik, Závod Roudnice nad Labem				
Labe, Nymburk, oprava dlažby ř.km 896,300 - 896,350			Stupeň	techn. podmínky
			Datum	květen 2024
			Zakázkové číslo	M24/019
			Formát	
Fotodokumentace			Měřítko:	Číslo přílohy: D.3
Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové				



Obr. 1 – SO 01 – severní část



Obr. 2 – SO 01 – jižní část



Obr. 3 – SO 01 – porucha dlažby o ploše 9,0 * 3,0 m



Obr. 4 – SO 01 – porucha dlažby o ploše 2,0 * 3,0 m



Obr. 5 – SO 01 – porucha dlažby o ploše 1,5 * 1,5 m



Obr. 6 – SO 02 – pohled na porušenou patku



Obr. 7 – SO 02 – detail porušené patky



Obr. 8 – SO 02 – porušená dlažba v ploše cca 3,5 * 4,0 m



Obr. 9 – SO 02 – detail chybějícího vyspárování dlažby