

Protokol z místního šetření o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní ze dne 25.9.2024

Číslo protokolu: 218

Správce vodního toku: Povodí Moravy, s.p.
Lokalita (k.ú., obec): Petrov nad Desnou, Sobotín
Vyhlášení 2. nebo 3. SPA (nehodící se škrtněte) dne: 15.9.2024

oprava / rekonstrukce / obnova

Vodní tok : Merta ř. km od 0,00 do 5,619
Název: Merta, Petrov nad Desnou - Sobotín, ř.km 0,000 - 5,619 (HM 223381, 224501) v ř. km od 0,00 do 5,619
Podmínky při prohlíd polojasno, průtok 1,16m3/s

A. Druh a rozsah závadného stavu - poruchy						B. * Druh a rozsah nápravného opatření	C. ** Naléhavost nápravného opatření
kód číselníku	poř. č.	popis	měrná jednotka	množství	odhad nákladů (tis. Kč)		
1	A1	nánosy, sedimenty v korytě, zdrži, nádrži,	m ³	500	1150	B3	C2, C3
2	A2	břehová nátrž přirozeného koryta	m ³	200	700	B3	C2, C3
2	A3	výmol za opevněním břehu, dna,	m ³				
3	A4	břehové opevnění, včetně patky	m ²	800	4 160	B3	C2,C3
3	A5	břehové zdi	m ²				
3	A6	opevnění dna	m ²	100	600	B3	C2,C3
4	A7	ochranná hráz břehová, inundační,	m ³				
5	A8	stavební částí jezu, přehrady,	m ³				
6	A9	propust štěrková, rybí	ks				
6	A10	smanipulační uzávěr	ks				
6	A11	technologická část jezu, přehrady	ks				
6	A12	technické zázemí jezu, přehrady	ks				
7	A13	výmoly u příčných a stabilizačních objektů v korytech vodních toků	m ³	10	150	B3	C2,C3
8	A14	součást vodního díla: pilíř břehový, středový	m ³				
8	A15	poškození tělesa stabilizační ho práhu, stupně	m ³				
9	A16	dlažby do betonu na tělesech objektů	m ²				
10	A17	ostatní - poškozený břeh. porost	m ²	100	100	B3	C2, C3

Pod kód 10 Ostatní spadají údaje, které nelze zahrnout do předchozích 9 konkrétních ukazatelů. Jmenovitě specifikované práce vložte do samostatných vložených řádků pod 10.

*** Druh nápravného opatření:**

- B1. provizorní zabezpečení poruchy
- B2. dočasné zajištění funkce
- B3. definitivní odstranění poruchy
- B4. odstranění provizorního zabezpečení při povodni
- B5. posudek
- B6. ostatní

**** Naléhavost realizace nápravného opatření:**

- C1. v roce 2024 - neodkladná
- C2. v roce 2025
- C3. ostatní

Příčiny, okolnosti vzniku závadného stavu (popis): Ke vzniku povodňové škody došlo v důsledku působení průtoku, který dosáhl Q 10

Závažné důsledky trvání závadného stavu (popis): V případě neodstranění závad dojde k další devastaci koryta toku a ohrožení veřejného majetku

Na základě místního šetření konaného dne 25.9.2024 v Sobotíně komise konstatuje, že výše uvedená škoda je způsobená povodní z období 14. - 15.9.2024 a s navrženým druhem nápravného opatření v předpokládaném rozsahu souhlasí.

Povodňová škoda BUDE – NEBUDE odstraňována dle § 83 písm. m) vodního zákona.

Účastníci:

orgán ochrany přírody: JANA HALAMKOVÁ

správce toku: Z. VEČERKA

vodoprávní úřad: ALENA TURKOVÁ

další přítomní

stavební rozpočtář ing. JURKOVSKÝ JAV
předseda komise ing. KRUPICA RADEK

x) Nehodící se škrtněte

Podpis: 

Podpis: 

Podpis: 

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis: 

Podpis:

Celkový odhad nákladů na realizaci opatření zaokrouhleno na celé tis. Kč

6 860

Přílohy dle příkazu:

fotodokumentace ke škodnímu protokolu