

Archsign s.r.o.
Ing. arch. Petr Sobotka
Vršovická 897/20
101 00 Praha 10

Váš dopis:
sobotka@archsign.cz

Naše č.j.:
POS 48/23

Vyřizuje:
Hochmal

Datum:
30.5.2023

Věc: Doplnění vyjádření č.j. 155819/23 k projektu: VD Souš, rekonstrukce objektu čp. 900, č. 219180020

Doplnění znění vyjádření č.j. 155819/23 společnosti CETIN a.s.

Oblast stavby je v ochranném pásmu a v trase našeho vedení SEK toto vedení SEK požadujeme přeložit dle PD.

Tato překládka bude realizována jen naší společností na náklady investora stavby, na základě uzavřené „Smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě stávající infrastruktury“. Č.U.L 2022_0049 – uzavřené mezi CETIN a.s. , zastoupené panem Theodorem Valentou , podepsané dne 19.05.2023 v Táboře , a Povodí Labe , státní podnik , zastoupené ing. Petrem Martínkem , podepsané dne 19.05.2023 v Hradci Králové.

Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno ve výše uvedeném „Vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací CETIN a.s.

Při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole (p. Hochmal Pavel tel.: 602413298). O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.

V oblasti stavby IS se nachází naše vedení a zařízení, které požadujeme respektovat a chránit před poškozením. Nad trasou našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu. V místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 736005. Po odkrytí našeho vedení doporučujeme stavebníkovi provést taková opatření, aby nedošlo k poškození našeho vedení ani náhodným způsobem.

Veškeré práce v ochranném pásmu našeho podzemního vedení musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno ve výše uvedeném Vyjádření o existenci sítí. Vytýčení našeho vedení na místě stavby bude provedeno na základě objednávky u dodavatelů uvedených ve Vyjádření o existenci sítí. Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole (p. Hochmal Pavel 602413298). O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.

Nesmí dojít k umístění obrubníků souběžně nad naši trasu vedení SEK , v případě že bude obrubník v souběžné trase s naším vedením , požadujeme stranové přeložení do strany chodníku, pokud to



nebude možné uložení vedení pod bet základ obrubníku do pevné chráničky V místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 736005 , 736006.

V případě výstavby zpevněné plochy pro parkovacího stání nad naší trasou , vjezdů do objektů a jiných cest , požadujeme vedení odkryt v celé délce jednotlivých úseků a uložit jej do betonových či plastových půlených chrániček s přidáním nové chráničky KOPOFLEX prům 150 mm v celé délce a ½ metrovým přesahem do volného terénu, pokud již tak není vybudováno

V případě umístění základů oplocení, značení a schodišť do ochranného pásma do vzdálenosti menší jak 500 mm je nutné toto vedení ochránit uložení do chrániček, v místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 736005,736006

Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na výše uvedenou stavbu.

S pozdravem

Pavel Hochmal

CETIN a.s.
Správa sítí - Liberecký kraj
tel. 602 413 298
pavel.hochmal@cetin.cz

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063



Příloha: Koordinační situace stavby

