

Protokol z místního šetření o zjištění rozsahu povodňových škod
způsobených povodní ze dne 14.-15.9.2024

Číslo protokolu:

249

Správce vodního toku: Povodí Moravy, s.p.

Lokalita (k.ú., obec): k.ú. Horní Bečva

Vyhlášení 2.-nebo 3. SPA (nehodící se škrtněte) dne: 15.9.2024

Vodní tok : Rožnovská Bečva

Název: Rožnovská Bečva Horní Bečva, HM 223226

Podmínky při prohlídce (vodní stav, průtok, počasí apod.):

oblačno, vodní stav a průtok běžný

ř. km 32,643 - 36,100

v ř. km 32,643 - 36,100

oprava / rekonstrukce/obnova

A. Druh a rozsah závadného stavu - poruchy							B. * Druh a rozsah nápravného opatření	C. ** Naléhavost nápravného opatření
kód číselníku	poř. č.	popis	měrná jednotka	množství	odhad nákladů			
1	A1	nánosy, sedimenty v korytě, zdrži, nádrži,	m ³					
2	A2	břehová nátrž přirozeného koryta	m ³					
2	A3	výmoly za opevněním břehu, dna,	m ³	50	70000		B.3	C.2
3	A4	břehové opevnění, včetně patky	m ²	330	2000000		B.3	C.2
3	A5	břehové zdi	m ²	60	1500000		B.3	C.2
3	A6	opevnění dna	m ²					
4	A7	ochranná hráz břehová, inundační,	m ³					
5	A8	stavební části jezu, přehrady,	m ³					
6	A9	propust štěrková, rybi	ks					
6	A10	smanipulační uzávěr	ks					
6	A11	technologická část jezu, přehrady	ks					
6	A12	technické zázemí jezu, přehrady	ks					
7	A13	výmoly u příčných a stabilizačních objektů v korytech vodních toků	m ³					
8	A14	součást vodního díla: pilíř břehový, středový	m ³					
8	A15	poškození tělesa stabilizační ho práhu, stupně	m ³	52	620000		B.3	C.2
9	A16	dlažby do betonu na tělesech objektů	m ²	145	1100000		B.3	C.2
10	A17	ostatní						

Pod kód 10 Ostatní spadají údaje, které nelze zahrnout do předchozích 9 konkrétních ukazatelů. Jmenovitě specifikované práce vložte do samostatných vložených řádků pod 10.

* Druh nápravného opatření:

- B1. provizorní zabezpečení poruchy
- B2. dočasné zajištění funkce
- B3. definitivní odstranění poruchy
- B4. odstranění provizorního zabezpečení při povodni
- B5. posudek
- B6. ostatní

** Naléhavost realizace nápravného opatření:

- C1. v roce 2024 - neodkladná
- C2. v roce 2025
- C3. ostatní

Příčiny, okolnosti vzniku závadného stavu (popis): Ke vzniku povodňové škody došlo v důsledku působení průtoků a chodu splavenin, který výrazně překročil 3. SPA

Závažné důsledky trvání závadného stavu (popis): Zvětšování stávajícího poškození majetku PM, s.p., poškození majetku třetích osob

Na základě místního šetření konaného dne 1.10.2024 v 10 hod. komise konstatuje, že výše uvedená škoda je způsobená povodní.

z období 14.-16. 9. 2024, a s navrhnutým druhem nápravného opatření v předpokládaném rozsahu souhlasí.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

regionální pracoviště Moravskoslezské

oddělení Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy

Nádražní 36

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

XV.

Povodňová škoda BUDE – NEBUDE odstraňována dle § 83 písm. m) vodního zákona.

Účastníci:

orgán ochrany přírody:

Mgr. Martin Pololka

správce toku: Ing. Zdeněk Hadaš

vodoprávní úřad:

Ing. Věra Šulová

další přítomní

stavební rozpočtář

předseda komise

Ing. Jana Šeďová

Ing. Pavlína Burdíkovič

x) Nehodící se škrtněte


Podpis:



Podpis:



Podpis:



Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:



Celkový odhad nákladů na realizaci opatření zaokrouhleno na celé tis. Kč

5290

Přílohy dle příkazu:

fotodokumentace ke škonímu protokolu