

Protokol z místního šetření o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní ze dne 14. 9. 2024 - 15. 9. 2024

Číslo protokolu:

237

Správce vodního toku: Povodí Moravy s.p.

Lokalita (k.ú., obec): Chvalčov, Chvalčova Lhota, Bystřice pod Hostýnem

Vyhlášení 2. nebo 3. SPA (nehodící se škrtněte) dne: 14. 9. 2024, 9:00

Vodní tok : Bystřička

ř. km 7,009-12,140

v ř. km 3,200-13,000

Název: Úprava Bystřičky, Bystřice pod Hostýnem DHM 223445

Podmínky při prohlídce (vodní stav, průtok, počasí apod.): 20 °C polojasno

A. Druh a rozsah závadného stavu - poruchy

kód číselníku	poř. č.	popis	měrná jednotka	množství	odhad nákladů	B.* Druh a rozsah nápravného opatření	C.** Naléhavost nápravného opatření
1	A1	nánosy, sedimenty v korytě, zdří, nádrži,	m ³	1300	4 500 000	B.3	C.3
2	A2	břehová nátrž přirozeného koryta	m ³				
2	A3	výmol za opevněním břehu, dna,	m ³	10	50 000	B.3	C.3
3	A4	břehové opevnění, včetně patky	m ²	2300	282 00 000	B.3	C.3
3	A5	břehové zdi	m ²				
3	A6	opevnění dna	m ²				
4	A7	ochranná hráz břehová, inundační,	m ³				
5	A8	stavební částí jezu, přehrady,	m ³				
6	A9	propust šterková, rybi	ks				
6	A10	smanipulační uzávěr	ks				
6	A11	technologická část jezu, přehrady	ks				
6	A12	technické zázemí jezu, přehrady	ks				
7	A13	výmoly u příčných a stabilizačních objektů v korytech vodních toků	m ³	550	3 000 000	B.3	C.3
8	A14	součást vodního díla: pilíř břehový, středový	m ³				
8	A15	poškození tělesa stabilizační ho práhu, stupně	m ³	740	15 000 000	B.3	C.3
9	A16	dlažby do betonu na tělesech objektů	m ²	1950	22 000 000	B.3	C.3
10	A17	ostatní					

Pod kód 10 Ostatní spadají údaje, které nelze zahrnout do předchozích 9 konkrétních ukazatelů. Jmenovitě specifikované práce vložte do samostatných vložených řádků pod 10.

*** Druh nápravného opatření:**

- B1. provizorní zabezpečení poruchy
- B2. dočasné zajištění funkce
- B3. definitivní odstranění poruchy
- B4. odstranění provizorního zabezpečení při povodni
- B5. posudek
- B6. ostatní

**** Naléhavost realizace nápravného opatření:**

- C1. v roce 2024 - neodkladná
- C2. v roce 2025
- C3. ostatní

Příčiny, okolnosti vzniku závadného stavu (popis): Ke vzniku povodňové škody došlo v důsledku působení průtoků, který výrazně překročil III. SPA

Závažné důsledky trvání závadného stavu (popis): Při povodni došlo k naplnění kapacity koryta, poškození stupňů, a vzniku levobřežních a pravobřežních výtrží. Trvání závadného stavu ohrožuje protipovodňovou stabilitu koryta a bezpečnost obcí Chvalčov, Chvalčova Lhota, Bystřice pod Hostýnem

Na základě místního šetření konaného dne 26. 9. 2024 ve Chvalčově, B.P.H. komise konstatuje, že výše uvedená škoda je způsobená povodní z období ze dne 14. 9. 2024 - 15. 9. 2024, a s navrženým druhem nápravného opatření v předpokládaném rozsahu souhlasí.

Povodňová škoda ~~BUDĚ~~ **NEBUDE** odstraňována dle § 83 písm. m) vodního zákona.

Účastníci:

orgán ochrany přírody: *Ing. T. Svatoň*

správce toku: Bc. Jan Behůň

vodoprávní úřad: *Ing. Michaela Kubíková*
Ing. Těna Holcová

Podpis:

Podpis:

Podpis:

stavební rozpočtář Ing. Jana Seřčíková (SR)
předseda komise Ing. Martin Jurečka

⁴⁾ Nehodící se škrtněte

Celkový odhad nákladů na realizaci opatření zaokrouhleno na celé tis. Kč

72.750 tis. Kč

Přílohy dle příkazu:

fotodokumentace ke škonimu protokolu