

Protokol z místního šetření o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní ze dne 1.10.2024.....

Číslo protokolu: 304

Správce vodního toku: Povodí Moravy, s.p.

Lokalita (k.ú., obec): Kněžpole u UH, Místřice II

Vyhlášení-2. nebo 3. SPA (nehodící se škrtněte) dne: 15.9.2024

Vodní tok : Břežnice

Název: Břežnice, Úprava Břežnice Kněžpole Včelary, ř. km 4,527-5,087, oprava přelíté a rozplavené hráze

Podmínky při prohlídce (vodní stav, průtok, počasí apod.): *půdní měření sfar VT, polojasno, 15°C*

oprava / rekonstrukce/obnova

ř. km od 4,527 do 5,087

DHM 230 602

A. Druh a rozsah závadného stavu - poruchy							
kód číselníku	poř. č.	popis	měrná jednotka	množství	odhad nákladů	B.* Druh a rozsah nápravného opatření	C.** Naléhavost nápravného opatření
1	A1	nánosy, sedimenty v korytě, zdířži, nádrži,	m ³				
2	A2	břehová nátrž přirozeného koryta	m ³				
2	A3	výmol za opevněním břehu, dna,	m ³				
3	A4	břehové opevnění, včetně patky	m ²	75	200 000	B3	C2
3	A5	břehové zdi	m ²				
3	A6	opevnění dna	m ²				
4	A7	ochranná hráz břehová, inundační,	m ³	3 500	8 750 000	B3	C2
5	A8	stavební části jezu, přehrady,	m ³				
6	A9	propust šterková, rybi	ks				
6	A10	smannulační uzávěr	ks				
6	A11	technologická část jezu, přehrady	ks				
6	A12	technické zázemí jezu, přehrady	ks				
7	A13	výmoly u příčných a stabilizačních objektů v korytech vodních toků	m ³				
8	A14	součást vodního díla: pilíř břehový, středový	m ³				
8	A15	poškození tělesa stabilizační ho práhu, stupně	m ³				
9	A16	dlažby do betonu na tělesech objektů	m ²				
10	A17	ostatní					

Pod kód 10 Ostatní spadají údaje, které nelze zahrnout do předchozích 9 konkrétních ukazatelů. Jmenovitě specifikované práce vložte do samostatných vložených řádků pod 10.

* Druh nápravného opatření:

- B1. provizorní zabezpečení poruchy
- B2. dočasné zajištění funkce
- B3. definitivní odstranění poruchy
- B4. odstranění provizorního zabezpečení při povodni
- B5. posudek
- B6. ostatní

** Naléhavost realizace nápravného opatření:

- C1. v roce 2024 - neodkladná
- C2. v roce 2025
- C3. ostatní

Příčiny, okolnosti vzniku závadného stavu (popis): Ke vzniku povodňové škody došlo v důsledku působení průtoku, který dosáhl Q - více než Q 100, dle m. s. 1

Závažné důsledky trvání závadného stavu (popis): Možnost vybití v T opětným rozplavením velkého množství

Na základě místního šetření konaného dne 1. 10. 2024 v .. Kněžpoli komise konstatuje, že výše uvedená škoda je způsobena z období 15. 9. 2024 a s navrženým druhem nápravného opatření v předpokládaném rozsahu souhlasí.

Povodňová škoda BUDE – NEBUDE odstraňována dle § 83 písm. m) vodního zákona.

Účastníci:

orgán ochrany přírody Mgr. Helena Havráňková

správce toku:

Tomáš Macháček, DiS.

vodoprávní úřad:

Ing. Marcela Pešáková

další přítomní

stavební rozpočtář

Martin Barák

předseda komise

Tomáš Macháček, DiS.

x) Nehodící se škrtněte

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Celkový odhad nákladů na realizaci opatření zaokrouhleno na celé tis. Kč
8 950

Přílohy dle příkazu:

fotodokumentace ke škonímu protokolu