

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.  
Kapusty 27

690 06 Břeclav

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
PM-15304/2025/5203/Mi

VYŘIZUJE  
Ing. Eva Miklíková  
+420 541 637 311  
miklikova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM  
Brno  
22. 4. 2025

**Nivnička, Úprava Nivničky, ř. km 6,600-7,400, oprava opevnění a příčných objektů**  
(k. ú. Nivnice; ORP Uherský Brod; kraj Zlínský; HP 4-13-01-0210-0-00)

**Charakteristika akce:**

Dne 2. 4. 2025 nám byla předložena žádost o vyjádření k PD stavby „Nivnička, Úprava Nivničky, ř. km 6,600-7,400, oprava opevnění a příčných objektů“, zpracované 11/2024. Zpracovatelem dokumentace je AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o. Investorem stavby je Povodí Moravy, s. p.

Předmětem dokumentace je odstranění povodňových škod – uvedení stabilizačních prvků upraveného koryta toku Nivnička do původního stavu. Součástí stavby je oprava poškozených úseků břehového opevnění, oprava břehových linií v místě nátrží, oprava poškozených konstrukcí spádových stupňů, odstranění naplavené zeminy ze dna toku a odstranění soliterních stromových porostů zasahujících do průtočného profilu koryta. Oprava břehového opevnění spočívá v odstranění zbytků rozplaveného poškozeného opevnění a nahrazením opevněním novým. Oprava břehových linií v místě nátrží spočívá v zásypu nátrží v hodnou zeminou a opravě opevnění svahů v místě nátrží. Oprava konstrukcí spádových stupňů spočívá v opravě opevnění navazujícího dna upraveného koryta toku nad a pod objekty. Odstraněním nánosů ze dna toku se uvede dno koryta do původního stavu a obnoví se kapacita průtočného profilu.

**Stavební objekty:**

- SO01 – Oprava spádových stupňů v ř. km 6,600 a ř. km 6,6743
- SO02 – Oprava koryta v ř. km 6,8243 – ř. km 7,4080
- SO03 – Odstranění stromových porostů z průtočného profilu koryta toku

Správcem VVT Nivnička (Bystřička) IDVT 10100316 je Povodí Moravy, s. p., závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště (Moravní nám. 766, 686 11 Uherské Hradiště, úsekový technik Ing. Anna Vystrčilová, tel: 571 425 242, mob: 724 614 034, e-mail: vystrcilova@pmo.cz).

V předmětném úseku toku eviduje Povodí Moravy, s. p. HM 230637 (úprava toku).

Stavba se nachází ve stanoveném záplavovém území VVT Nivnička, v rozlivu  $Q_{100}$ ,  $Q_{20}$ ,  $Q_5$ , v aktivní zóně.

Útvar povrchových vod: Nivnička (Bystřička) od pramene po ústí do toku Olšava (ID VÚ: MOV\_1330)

Útvar podzemních vod: Flyš v povodí Moravy - jižní část (ID ÚPZV: 32222)

**Stanovisko správce povodí a správce VVT Nivnička IDVT 10100316**

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí a správce toku následující

**s t a n o v i s k o :**

- a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

- b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

**Ing. Jan Pešek**

vedoucí útvaru správy povodí