

Protokol z místního šetření o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní ze dne 3. 10. 2024

Číslo protokolu: 310

Správce vodního toku: Povodí Moravy, s.p.

Lokalita (k.ú., obec): Louka u Ostrohu, Lipov

Vyhlášení ☒ nebo 3. SPA (nehodící se škrtněte) dne: 15. 9. 2024

Vodní tok : Velička

Název: Velička, Jez. Velička, ř. km 17,634, Lipov - oprava jezu

ř. km od do
v ř. km 17,634 HM 911 843

Podmínky při prohlídce (vodní stav, průtok, počasí apod.): Q = 0,2 m3/s, zataženo

A. Druh a rozsah závadného stavu - poruchy						
kód číselníku	poř. č.	popis	měrná jednotka	množství	odhad nákladů	B. * Druh a rozsah nápravného opatření
1	A1	nánosy, sedimenty v korytě, zdíři, nádrži,	m ³			C. ** Naléhavost nápravného opatření
2	A2	břehová nátrž přirozeného koryta	m ³			
2	A3	výmol za opevněním břehu, dna,	m ³			
3	A4	břehové opevnění, včetně patky	m ²	60	500	B3
3	A5	břehové zdi	m ²			C2
3	A6	opevnění dna	m ²			
4	A7	ochranná hráz břehová, inundační,	m ³			
5	A8	stavební části jezu, přehrady,	m ³			
6	A9	propust štěrková, rybi	ks			
6	A10	smannipulační uzávěr	ks			
6	A11	technologická část jezu, přehrady	ks			
6	A12	technické zázení jezu, přehrady	ks			
7	A13	výmoly u příčných a stabilizačních objektů v korytech vodních toků	m ³			
8	A14	součást vodního díla: pilř břehový, středový	m ³			
8	A15	poškození tělesa stabilizační ho práhu, stupně	m ³			
9	A16	dlažby do betonu na tělesech objektů	m ²	150	1 000	B3
10	A17	ostatní	ks		100	B3
						C2

Pod kód 10 Ostatní spadají údaje, které nelze zahrnout do předchozích 9 konkrétních ukazatelů. Jmenovitě specifikované práce vložte do samostatných vložených řádků pod 10.

* Druh nápravného opatření:

- B1. provizorní zabezpečení poruchy
- B2. dočasné zajištění funkce
- B3. definitivní odstranění poruchy
- B4. odstranění provizorního zabezpečení při povodni
- B5. posudek
- B6. ostatní

- ** Naléhavost realizace nápravného opatření:
- C1. v roce 2024 - neodkladná
 - C2. v roce 2025
 - C3. ostatní

Příčiny, okolnosti vzniku závažného stavu (popis): Ke vzniku povodňové škody došlo v důsledku působení průtoku, který dosáhl Q 100

Závažné důsledky trvání závažného stavu (popis): OHROŽENÍ STABILITY JEŽU

Na základě místního šetření konaného dne 5.10.2024 v BUDĚ komise konstatuje, že výše uvedená škoda je způsobená povodní z období 30.9.2024 a s navrženým druhem nápravného opatření v předpokládaném rozsahu souhlasí.

Povodňová škoda BUDĚ – NEBUDE odstraňována dle § 83 písm. m) vodního zákona.

Účastníci:

orgán ochrany přírody:

správce toku: HLÁTA PAVEL

vodoprávní úřad:

POCINKÁ

další přítomní

AOTK 02 SÁNDOR

BEZ PŘÍPITÍ

stavební rozpočtář Ing. Zdeněk Jureček

předseda komise ING. MARTINA DOŠTÁLOVÁ

x) Nehodící se škrtněte

3 A V O D N Ě

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Přílohy dle příkazu:

Celkový odhad nákladů na realizaci opatření zaokrouhleno na celé tis. Kč

1 600 000

fotodokumentace ke škoniému protokolu