



PLAVEBNÍ KOMORA DOLÁNKY - REKONSTRUKCE  
PŮDORYS PLAVEBNÍ KOMORY 1 : 200

## PS 01 - REKONSTRUKCE STROJNÍHO VYBAVENÍ PK

SOŘADNICOVÝ SYSTÉM S-ITSK  
VÝČKOVÝ SYSTÉM B-...

ZPRACOVÁNO PRO

RECYCLING



AGUŠTIS s.a. Jelencova 834/56, 602 00 Brno		Tel: +420 541 354 111 Fax: +420 541 251 205		E-mail: <a href="mailto:info@agustis.cz">info@agustis.cz</a> <a href="http://www.agustis.cz">http://www.agustis.cz</a>
Zodpovedný projektant ING. MICHAL NOVOTNÝ	Hlavní inženýr projektu ING. MICHAL NOVOTNÝ		Vedoucí státního ING. OLDŘICH NEUMAYER, CSc.	
Vypracoval ING. MICHAL NOVOTNÝ	Kontrolující ING. OLDŘICH NEUMAYER, CSc.		Zadávající ústředna 022107A	
Datum 2.4.2001	Stupeň dokumentace PD JEJEDNOTUPNOVÁ		Místa seborů D. 42.46g	

**PK DOLÁNKY - REKONSTRUKCE**

PŮDORYS PLAVEBNÍ KOMORY

Měřítko <b>1:200</b>	Číslo přílohy <b>D.4</b>
-------------------------	-----------------------------

POVODÍ VLTAVY, STÁTNÍ PODNIK