

Protokol z místního šetření o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní ze dne 14. – 18. 3. 2024

Číslo protokolu:

308

Správce vodního toku: Povodí Moravy, s.p.

Lokalita (k.ú., obec): Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Milokošť

oprava / rekonstrukce/obnova

Vyhlášení 3. SPA dne: 15. 9. 2024

Vodní tok : Morava

ř. km od 131,762 do 133,896

Název: Morava, úprava Moravy Vnorovy - Uh. Ostroh, ř.km 131,762 - 133,896 oprava L.B. nátrží

HM 231242

Podmínky při prohlídce (vodní stav, průtok, počasí apod.):

60 cm, zataveno 17°C

A. Druh a rozsah závadného stavu - poruchy

kód číselníku	poř. č.	popis	měrná jednotka	množství	odhad nákladů	B. * Druh a rozsah nápravného opatření	C. ** Naléhavost nápravného opatření
1	A1	nánosy, sedimenty v korytě, zdíř, nádrží,	m ³				
2	A2	břehová nátrž přirozeného koryta	m ³				
2	A3	výmol za opevněním břehu, dna,	m ³				
3	A4	břehové opevnění, včetně patky	m ²	16.200	10.000.000	B3	C2
3	A5	břehové zdi	m ²				
3	A6	opevnění dna	m ²				
4	A7	ochranná hráz břehová, inundační,	m ³				
5	A8	stavební části jezu, přehrady,	m ³				
6	A9	propust štěrková, rybí	ks				
6	A10	smanipulační uzávěr	ks				
6	A11	technologická část jezu, přehrady	ks				
6	A12	technické zázení jezu, přehrady	ks				
7	A13	výmoly u příčných a stabilizačních objektů v korytech vodních toků	m ³				
8	A14	součást vodního díla: pilíř břehový, středový	m ³				
8	A15	poškození tělesa stabilizační ho práhu, stupně	m ³				
9	A16	dlažby do betonu na tělesech objektů	m ²				
10	A17	ostatní					

Pod kód 10 Ostatní spadají údaje, které nelze zahrnout do předchozích 9 konkrétních ukazatelů. Jmenovitě specifikované práce vložte do samostatných vložených řádků pod 10.

*** Druh nápravného opatření:**

- B1. provizorní zabezpečení poruchy
- B2. dočasné zajištění funkce
- B3. definitivní odstranění poruchy
- B4. odstranění provizorního zabezpečení při povodni
- B5. posudek
- B6. ostatní

**** Naléhavost realizace nápravného opatření:**

- C1. v roce 2024 - neodkladná
- C2. v roce 2025
- C3. ostatní

Příčiny, okolnosti vzniku závadného stavu (popis): Ke vzniku povodňové škody došlo v důsledku působení průtoku, který dosáhl Q 20 ve Strážnici

Závažné důsledky trvání závadného stavu (popis): V důsledku povodně platilo k okamžiku odevzdání konijního toku v době dluhu zhruba 100 m³ vody v příkopu. Po odvodu vody z příkopu a odhnutí hradby stávkou byla voda ovládnuta, nemovitosti a jejich obsahy byly v ohrožení. Voda v příkopu byla v důsledku škody na majetku vzhledem k rozsahu.

Na základě místního šetření konaného dne 1. 10. 2024 v Uherském Ostrohu komise konstatuje, že výše uvedená škoda je způsobená povodní z období 14. 9. - 18. 9. 2024, a s navrženým druhem nápravného opatření v předpokládaném rozsahu souhlasí.

Povodňová škoda BUDE – NEBUDE odstraňována dle § 83 písm. m) vodního zákona.

Účastníci:

orgán ochrany přírody Jana Javorová, Ing

Podpis:

správce toku:

Prokop Hanzelka

Podpis:

vodoprávní úřad:

Nikola Pochylá, Ing.

Podpis:

další přítomní

Podpis:

Podpis:

slavební rozpočtář

Zdeněk Jurček, Ing.

Podpis:

předseda komise

Prokop Hanzelka

Podpis:

x) Nehodící se škrtněte

Přílohy dle příkazu:

fotodokumentace ke škodnímu protokolu

Celkový odhad nákladů na realizaci opatření zaokrouhleno na celé tis. Kč

40.000