



Poloha inženýrských sítí je zakreslena pouze orientačně!
Před započítáním zemních prací je nutné jejich přesné vytyčení od správců, včetně přípojek k nemovitostem!
Výškový systém Balt po vyrovnání.

Zodpovědný projektant Ing. Tomáš Kikar	Vypracoval Ing. Tomáš Kikar	Technická kontrola Ing. Lubor Dítě
Kraj: Královéhradecký	Obec: Krounka (k.ú. Krounka)	
Investor: Povodí Labe, státní podnik, Vito Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové		
Krounka, Krounka, oprava úpravy ř. km 17,200 – 18,750		Stupeň Datum Zadávkové číslo Formát Měřítko
Koordinační situační výkres 2		DPS červenec 2015 M15/022 16 A4 Číslo přílohy: C.3.2
Predložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové		

MULTIAQUA S.R.O.
VEVERKOVA 1343
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 60113111
DIČ: CZ 60113111
TEL: +420 498 500 227
FAX: +420 498 500 320

multi aQua