

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDĚNÉ / KAMENNÉ
- ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE ZDĚNÉ
- SH 01 — SANACE PODLAHY
- SH 01 — ODSTRAŇOVANÁ SKLADBA PODLAHY
- SR 01 — SANACE STROPU
- SR 01 — ODSTRAŇOVANÁ SKLADBA STROPU
- SV 01 — SANACE STĚN

OZNAČENÍ UMĚLECKOŘEMESELNÝCH PRVKŮ

- O 01 — OZNAČENÍ OKEN
- D 01 — OZNAČENÍ DVEŘÍ
- T.01 — OZNAČENÍ TRUHLÁŘSKÝCH, TESAŘSKÝCH PRVKŮ
- Z.01 — OZNAČENÍ ZÁMEČNICKÝCH, KOVÁŘSKÝCH PRVKŮ
- K.01 — OZNAČENÍ OSTATNÍCH PRVKŮ
- P.01 — OZNAČENÍ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
- O 01 — OZNAČENÍ ODSTRAŇOVANÝCH OKEN
- D 01 — OZNAČENÍ ODSTRAŇOVANÝCH DVEŘÍ
- X.01 — OZNAČENÍ ODSTRAŇOVANÝCH PRVKŮ
- ZACHYCENÝ SPÁROŘEZ NÁŠLAPNÉ VRSTVY
- ODSTRAŇOVANÝ BETONOVÝ POVRCH

SKLADBY PODLAH - ODSTRANĚNÍ

SH 01 ODSTRAŇOVANÁ SKLADBA
- rostlý terén, tl. 580mm

SH 02 ODSTRAŇOVANÁ SKLADBA
- rostlý terén, tl. 730mm

SKLADBA SVISLÝCH KONSTRUKCÍ - ODSTRANĚNÍ

SV 01 ODSTRAŇOVANÁ SKLADBA, CELKOVÁ TL. 120 mm, DŘEVĚNÉ ZAVĚTROVÁNÍ
- prkna š. 150-200 mm, 20mm tl.
- trámky 100x120mm, kotveny do kapes sloupů

SV 02 ODSTRAŇOVANÁ SKLADBA, CELKOVÁ TL. 120 mm, DŘEVĚNÉ ZAVĚTROVÁNÍ KROVU
- prkna š. 150-200 mm, 20mm tl.
- trámky 100x120mm, kotveno do vodorovných prvků krovu

SV 03 STÁVAJÍCÍ SKLADBA, SANACE CIHELNÉ PODEZDÍVKY
- cihly - obnova cihelné podezdívky
- poškozené části cihelné přezdívky soklu bude šetrně rozebrána a uschována k opětovnému použití, stávající cihly budou doplněny shodným zdivem stejné kvality, odolnosti, struktury, velikosti a barevnosti jako má stávající cihelné zdivo přezdívky, referenční vzorek bude určen na stavbě, bude znovu využito maximální množství původního materiálu (výkaz výměr předpokládá využití 100% stávajícího materiálu, 10% doplněného nového shodného materiálu)
- musí se dbát na kvalitní provázání nového a stávajícího zdiva
- křížový podhoz vápenocementovou maltou
- jednovrstvá vápenná nastavovaná omítka, hrubá, stržená štětí
- barva a struktura omítky bude odpovídající stávající omítce, případně bude nová malta patnována (barevnost omítky bude případně upravena sloučením, poměru písku, případně doplněna minerální barvou), dle potřeby bude lokálně patnována
- pozn. složení malty bude určeno na stavbě pomocí laboratorní analýzy odebraných vzorků stávající malty

S

POZNÁMKY

1. DOKUMENTACE JE PROVEDENA DLE PLATNÝCH ČSN A PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. VEŠKERÉ ÚDAJE, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V RÁMCI PD BUDOU ŘEŠENY V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU NEBO DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ROZPORŮ MEZI NALEZENÝM SKUTEČNÝM STAVEM A DOKUMENTACÍ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA. SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NENÍ ŘEŠENÍ INTERIÉRU.
2. VEŠKERÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ A PŘÍPADNĚ UPŘESNIT.
3. VEŠKERÉ STAVEBNÍ, KONZERVAČNÍ A RESTAURÁTORSKÉ ZÁSAHY BUDOU V PRŮBĚHU PRACÍ KONZULTOVÁNY SE ZÁSTUPCEM INVESTORA, PROJEKTANTA A PAMÁTKOVÉ PÉČE.
4. VEŠKERÉ INVENTARIZOVANÉ PRVKY BUDOU POD DOHLEDEM ZÁSTUPCŮ PAMÁTKOVÉ PÉČE A PROJEKTANTA OCHRÁNĚNY. PŘÍPADNÉ ODSTROJENÍ A OPRAVENÝ KVALIFIKOVANÝMI ŘEMESLNÍKY PODROBNÝ POPIS VIZ TABULKY UMĚLECKO- ŘEMESELNÝCH PRVKŮ.
5. NOVOTVARY OKEN A DVEŘÍ JSOU PODROBNĚ POPSÁNY V KNIZE UMĚLECKO-ŘEMESELNÝCH PRVKŮ. PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ OTVORY PEČLIVĚ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ.
6. PŘI BOURÁNÍ BUDOU VEŠKERÉ KONSTRUKCE NAD BOURANOU ČÁSTÍ DOSTATEČNĚ PODEPŘENY. VZNIKNOU- LI V PRŮBĚHU BOURÁNÍ SPORNÉ TRHLINY ČI JINÉ PROBLÉMY NUTNO PŘIVOLAT STATIKA.
7. VEDENÍ VŠECH SÍTÍ BUDOU VEDENY VE STÁVAJÍCÍCH TRASÁCH. NOVÉ TRASY BUDOU VYTYČENY DLE POKYNŮ PROJEKTANTA.
8. PROSTUPY MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU ŘEŠENY DLE PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ. HAŠICÍ PŘÍSTROJE BUDOU UMÍSTĚNY DLE ČÁSTI POŽÁRNÍ OCHRANA.
9. VEŠKERÝ PŮVODNÍ STAVEBNÍ MATERIÁL (KAMENNÉ PRVKY, NEPORUŠENÉ CIHLY) BUDE OČIŠTĚN, VYTŘÍDĚN A USCHOVÁN A PO POSOUZENÍ STAVU MAXIMÁLNĚ VYUŽÍT PŘI REKONSTRUKCI OBJEKTU.
10. OBJEKT BUDE PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ KOMPLETNĚ VYKLIZEN, ODSTROJEN VČ. SVÍTIDEL A ZAŘ. PŘEDMĚTŮ
11. DOKUMENTACE POPISUJE ZÁKLADNÍ MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ. KONKRÉTNÍ BAREVNOST POVRCHŮ BUDE STANOVENA V REALIZACI NA ZÁKLADĚ VYVZORKOVÁNÍ PŘÍMO NA STAVBĚ, ZA AUTORSKÉHO DOZORU A DOZORU PŘÍSLUŠNÝCH PRACOVNÍKŮ PAMÁTKOVÉ PÉČE
12. ROZSAH SANAČNÍCH ÚPRAV FASÁDY BUDE STANOVEN ODBORNÝM PRACOVNÍKEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ. DO VÝKAZU VÝMĚR SANAČNÍCH ZÁSAHŮ JSOU ZAPOČÍTÁNY I V POHLEDU NEVIDITELNÉ PLOCHY (VYSTUPUJÍCÍ ČÁSTI FASÁDY, KOMÍNY APOD.)
13. DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ Z ŘÍJNA R. 2016 ZPRACOVANÉHO GEODETICKOU KANCELÁŘÍ CePT
14. DOKUMENTACE ZACHYCUJE STAV OBJEKTU K 10/2016.
15. KROV ŘEŠEN SAMOSTATNĚ V ODDÍLU D.1.1.b) VÝKRES Č. 04-05. PŮVODNÍ SVODY DEŠŤOVÉ VODY BUDOU DEMONTOVÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI SVODY.

±0.000 = 205.68 m. n. m. B.p.v. Č. PARC. 376, 1003, 465, 876, 318, 949, 288, K.Ú. KLADRUBY NAD LABEM, Č. PARC. 688, 689, K.Ú. SELMICE

AUTOR NÁVRHU:	VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Ing. arch. Jakub Masák HIP: Václav Jankovský, Dis.	Atelier Masák & Partner, s.r.o.: Ing. arch. Karolína Zedníková Ing. arch. Jaroslav Svěrek Ing. arch. Ludmila Strnadová	Ing. arch. Jakub Masák autorizovaný architekt č. autorizace: 03086	Atelier Masák & Partner, s.r.o. Rýpsovetrova 39/575, 160 00 Praha 6 -Bubeneč, IČ: 27086631 Masák & Partner

STAVEBNÍK:	Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o., Kladruby nad Labem, 53 14, IČ: 72048972	STUPEŇ PROJEKTU:	DUR + DSP
AKCE:	**REVITALIZACE KULTURNÍ KRAJINY A VYBRANÝCH HISTORICKÝCH OBJEKTŮ NKP HŘEBČÍN KLADRUBY NAD LABEM – OBNOVA HISTORICKÝCH OBJEKTŮ**	DATUM: 01/2017	Č. PARE.:
		MĚŘÍTKO:	
ČÁST:	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU	ČÁST: D.1	
ST. OBJ.:	STODOLA NA MILÁČKU	Č. STAV. OBJEKTU: SO 01	
VÝKRES:	PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV, ODSTRAŇOVANÉ KCE	Č. VÝKRESU: D.1.1.b.1	