ZÁPOROVÉ PAŽENÍ - SITUACE
M 1:100


ul. Rýská
ul. Bezručova
ul. Přerovská
Sklepení na úrovni dvora
Podsklepení pod polovinou budovy (třetko sklepení 4,40 m), podlaha sklepení na úrovni 129,52 m n. m.
Budova Bezručova 617/18a Hlavní budova
Podsklepení na úrovni dvora, podlaha sklepení cca na úrovni 131,30 m n. m.
Budova Bezručova 385/18
Zápory HEB 160 a 1200 mm
Zelva 0,50 m
dlažba
silnice
kont. pata
VO Dětín (podzemní vedení, CYKY 4x6)
teplovod TERMO Dětín na řici zš
CETIN (podzemní vedení)
Budova bez podsklepení, přízemí nad úrovní chodníku – na úrovni 131,90 m n. m.
podsklepení 1/2 domu, úroveň podlahy 129,75 m n. m. (3,50 m od úrovně chodníku)
Budova Bezručova 231/20
Budova Bezručova 698/38
ČEZ Distribuce 1x NN (podzemní vedení)
ČEZ Distribuce 2x NN (podzemní vedení)
ČEZ Distribuce 4x NN (podzemní vedení)
ČEZ Distribuce 1x VN (podzemní vedení)
OP vodovodu 1,40 m od hrany zd, hl. vodovodu dle technika 1,20 m
plastový vodovod stáří 20–30 let
plotnovo u výtahu sklep
kamenný sloupek poškozený
kont. pata
kont.
kont.
kont.