ŘEZ A - A



ŘEZ C - C



LEGENDA GEOLOGICKÉHO VRTU :

Číslo vrtu : Rv - 4				
Číslo vrstvy	Rozsah vrstvy v [m]			Popis vrstvy
1	0.00	-	0.20	Humózní horizont, jíl s nízkou až střední plasticitou, hnědý, tuhý, s drnem travních kořenů
2	0.20	-	0.60	Navážka charakteru jílu s nízkou plasticitou, navážka tvořená místními materiály - sprašovou a glacigenní hlínou promíšenou drobnými úlomky cihel a kamení, konzistence převážně tuhá
3	0.60	-	3.00	Jíl s nízkou plasticitou s občasnými přechody do jílu písčitého, fluviální, sv. hnědý, lokálně šedě a rezavě šmouhovaný, konzistence do hloubky cca 2 m p.t. tuhá, níže tuhá až měkká, ojediněl výskyt valounků štěrku vel. do 0.5 cm
4	3.00	-	3.60	Písek jílovitý až písek s příměsí jemnozrnné zeminy, glacigenní, rezavě hnědý, lokálně i rezavé polohy, hrubozrnný, ulehlý, zvodněný

ŘEZ B - B



ŘEZ D - D



REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	ČÍSLO SOUPRAVY:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : MARKVARTOVICE

LINEPLAN s.r.o.
28. října 1142/168, 709 00, Ostrava-Mariánské Hory
tel.: +420 597 578 449
fax: +420 597 579 047
GSM: +420 603 534 547
e-mail: marek.bohac@lineplan.cz

OBJEDNATEL	Povodí Odry, státní podnik		
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS		NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. MAREK BOHÁČ		ING. MAREK BOHÁČ	-
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ		POVĚŘENÝ OÚ : MěÚ HLUČÍN	OBEC : MARKVARTOVICE
AKCE		STUPEŇ PD	DPS
SN MARKVARTOVICE, REKONSTRUKCE FUNKČNÍCH OBJEKTŮ		DATUM	12/2016
(Č. STAVBY 3390)		ARCH. ČÍSLO	08/16/03 - C - 09.4
SO 01 - POŽERÁK		POČ. FORMÁTŮ	9 x A4
		MĚŘÍTKO	1 : 50
NÁZEV PŘÍLOHY			Č. PŘÍLOHY
ŘEZY			D.1.1.4