

LEGENDA:

1 - hutněný násyp z jílu CI, CL a CS, min 95 % maximální objemové hmotnosti sušiny dle zkoušky Proctor standard

2 - odstranění náletových keřů a dřevin vč. kořenového systému

3 - mechanicky zpevněné kamenivo MZK - mineralbeton

4 - štěrkodrť ŠD, f 0 - 63

5 - ohumusování tl. 150 mm a osetí hydroosevem

6 - geotextilie 63 63/50 min 500 g/m² (např. Geofiltex)

7 - drátěné pozinkované a pogumované pletivo, Ø3 mm, dl. 2,81 m

8 - drcené kamenivo, tl. 30 cm

Poznámka:

Štěrkodrť ze stávající cesty na koruně hráze bude v maximální možné míře použita k sanaci poruch, které mohou vzniknout při údržbových pracích na hrázi, případný přebytek bude použit do spodní vrstvy ŠD (bude odsouhlaseno geologem).
Vrchní část stávající vrstvy MZK bude použita k sanaci poruch, které mohou vzniknout při údržbových pracích na hrázi, spodní část této vrstvy (po odsouhlasení geologem) bude odvezena (na žádost investora) do štěrkovny/obalovny a bude zamíchána do směsi pro novou vrstvu MZK-mineralbeton.

GEOtest	Odpovědný řešitel	Zpracovatel podkladů	Kreslil	Prověřil
	Ing. Petr Prax	Ing. Jaroslav Gric	Ing. Jaroslav Gric	RNDr. L. Klímek

Objednatel: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 923/11, 602 00 Brno

Název zakázky: Morava, Bohuslavice / Vitošov - dosypání hráze	Stupeň	DSP + DPS
	Formát	3xA4
	Datum	listopad 2017
Část: Etapa č. 3 v km 1,900 - 2,900	Číslo zakázky	17 7249
Název přílohy: Vzorový příčný řez hrází	Měřítko	1:50
	Číslo přílohy	D.3.4
	Číslo výtisku	