PŘÍČNÉ ŘEZY SO 07
M 1:100

PŘ 1
km 0,008 00


298
Povodí Moravy, s.p.
384
Povodí Moravy, s.p.
6400
2970
11160
4830
1940
930
5110
Q1=211,58
210,48
208,75
207,95
207,83
207,77
207,69
208,99
209,61
210,39
210.19
210.78
210.29
210.28
210.27
202.00
SROVNÁVACÍ ROVINA
-30.00
-17.27
-3.48
0.00
6.15

Výkop	126.00 m^2
Sejmutí ornice	0.00 m
Zásyp	24.00 m^2
ŠTP lože	0.00 m^2
Rovnanina z LK 200–500 kg	53.39 m^2
Rovnanina z LK min. 500 kg	22.18 m^2

PŘ 2
km 0,040 00


384
Povodí Moravy, s.p.
298
Povodí Moravy, s.p.
297/1
Obec Prosenice
1500
2000
6040
2020
3980
4190
5070
1000
1530
490
211,60
210,63
208,44
207,51
207,44
208,13
25°
207,83
206,33
208,28
210,63
209,38
25°
206,98
213,68
201,63
199,63
207.40
208.71
211.14
211.84
212.02
213.30
213.45
213.57
213.69
213.59
202.00
SROVNÁVACÍ ROVINA
-12.89
-12.42
-8.25
-5.96
-3.74
0.00
3.97
5.69
9.40
12.92

Výkop	105.00 m^2
Sejmutí ornice	11.03 m
Zásyp	10.23 m^2
ŠTP lože	12.86 m^2
Rovnanina z LK 200–500 kg	7.38 m^2
Rovnanina z LK min. 500 kg	4.00 m^2

PŘ 4
km 0,090 00


384
Povodí Moravy, s.p.
298
Povodí Moravy, s.p.
297/1
Obec Prosenice
1500
2000
6290
1880
3250
3930
4640
1030
1530
350
211,66
210,63
208,36
208,38
25°
207,45
207,36
208,56
207,06
209,05
210,63
209,38
25°
213,70
213,78
204,63
202,63
207.32
209.34
210.51
210.75
213.45
213.48
213.54
213.61
213.39
202.00
SROVNÁVACÍ ROVINA
-12.87
-10.65
-7.65
-7.35
0.00
3.65
5.43
8.94
14.78

Výkop	88.44 m^2
Sejmutí ornice	11.43 m
Zásyp	9.41 m^2
ŠTP lože	13.43 m^2
Rovnanina z LK 200–500 kg	8.02 m^2
Rovnanina z LK min. 500 kg	4.06 m^2

PŘ 6
km 0,150 00


384
Povodí Moravy, s.p.
298
Povodí Moravy, s.p.
297/1
Obec Prosenice
1500
2000
6660
1710
2550
3420
3810
1110
1530
180
211,74
209,66
208,16
209,97
208,34
207,40
207,34
213,79
213,88
207.34
209.41
210.21
211.98
213.59
213.77
213.70
202.00
SROVNÁVACÍ ROVINA
-12.78
-11.07
-8.85
-6.29
0.00
3.83
9.55

Výkop	74.76 m^2
Sejmutí ornice	9.29 m
Zásyp	7.93 m^2
ŠTP lože	12.51 m^2
Rovnanina z LK 200–500 kg	7.37 m^2
Rovnanina z LK min. 500 kg	3.73 m^2

PŘ 8
km 0,210 00


384
Povodí Moravy, s.p.
298
Povodí Moravy, s.p.
302/1
Obec Prosenice
1500
2000
5700
1540
2050
2720
2680
1210
1530
10
211,81
210,39
208,89
210,89
208,93
207,91
207,93
213,57
213,67
207.92
209.38
211.02
212.11
213.48
213.62
202.00
SROVNÁVACÍ ROVINA
-11.50
-9.70
-5.41
-4.69
0.00
5.54

Výkop	51.05 m^2
Sejmutí ornice	8.10 m
Zásyp	5.17 m^2
ŠTP lože	10.09 m^2
Rovnanina z LK 200–500 kg	5.97 m^2
Rovnanina z LK min. 500 kg	3.59 m^2

PŘ 10
km 0,270 00


384
Povodí Moravy, s.p.
298
Povodí Moravy, s.p.
302/1
Obec Prosenice
1960
2000
6240
880
1760
1830
1530
1660
211,88
211,80
211,09
209,59
208,72
207,72
207,72
213,33
213,47
207.72
209.90
211.60
213.30
213.42
213.46
202.00
SROVNÁVACÍ ROVINA
-12.70
-10.18
-6.92
-1.48
0.00
4.26

Výkop	50.07 m^2
Sejmutí ornice	7.17 m
Zásyp	5.17 m^2
ŠTP lože	8.65 m^2
Rovnanina z LK 200–500 kg	5.62 m^2
Rovnanina z LK min. 500 kg	3.62 m^2

PŘ 3
km 0,060 00


384
Povodí Moravy, s.p.
298
Povodí Moravy, s.p.
297/1
Obec Prosenice
1500
2000
6170
1970
3670
4100
5070
870
1530
440
211,63
210,63
208,41
207,46
207,41
208,13
25°
208,19
206,69
208,59
210,63
209,38
25°
207,29
213,66
213,73
201,63
202,63
207.40
208.65
209.19
210.67
211.24
211.61
212.65
213.49
213.49
213.69
213.69
202.00
SROVNÁVACÍ ROVINA
-13.51
-12.58
-11.91
-8.95
-7.88
-7.16
-3.86
0.00
3.03
5.60
14.26

Výkop	101.00 m^2
Sejmutí ornice	11.03 m
Zásyp	9.60 m^2
ŠTP lože	12.98 m^2
Rovnanina z LK 200–500 kg	7.82 m^2
Rovnanina z LK min. 500 kg	4.00 m^2

PŘ 5
km 0,120 00


384
Povodí Moravy, s.p.
298
Povodí Moravy, s.p.
297/1
Obec Prosenice
1500
2000
6010
1800
2880
3700
4220
1110
1530
270
211,70
208,58
207,59
207,58
208,93
207,43
209,52
213,74
213,86
207.57
209.45
210.25
213.64
213.60
213.46
213.69
213.59
202.00
SROVNÁVACÍ ROVINA
-11.80
-9.96
-7.98
-1.00
0.00
4.08
11.83
14.25

Výkop	80.86 m^2
Sejmutí ornice	10.73 m
Zásyp	8.47 m^2
ŠTP lože	12.46 m^2
Rovnanina z LK 200–500 kg	7.24 m^2
Rovnanina z LK min. 500 kg	3.94 m^2

PŘ 7
km 0,180 00


384
Povodí Moravy, s.p.
298
Povodí Moravy, s.p.
297/1
Obec Prosenice
1520
2000
6390
1630
2270
3090
3250
1190
1530
100
211,77
210,02
208,52
210,43
208,53
207,53
207,53
213,67
213,77
207.53
208.68
210.29
211.65
213.60
213.60
213.83
202.00
SROVNÁVACÍ ROVINA
-13.66
-12.78
-8.83
-6.92
0.00
1.20
5.77

Výkop	68.81 m^2
Sejmutí ornice	8.15 m
Zásyp	6.66 m^2
ŠTP lože	11.22 m^2
Rovnanina z LK 200–500 kg	6.84 m^2
Rovnanina z LK min. 500 kg	3.60 m^2

PŘ 9
km 0,240 00


384
Povodí Moravy, s.p.
298
Povodí Moravy, s.p.
302/1
Obec Prosenice
1500
2000
6500
1390
1880
2300
2130
1160
211,85
210,76
209,26
211,34
208,54
207,58
207,54
213,47
213,57
207.54
209.75
211.10
212.30
213.35
213.55
213.56
202.00
SROVNÁVACÍ ROVINA
-11.72
-10.17
-7.08
-5.05
-1.54
0.00
1.85

Výkop	51.44 m^2
Sejmutí ornice	6.82 m
Zásyp	5.04 m^2
ŠTP lože	9.79 m^2
Rovnanina z LK 200–500 kg	6.10 m^2
Rovnanina z LK min. 500 kg	3.70 m^2

Revize č.1 (02/2025)

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřežní 4
150 56 Praha 5
DIVIZE 06

VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM: BpV
POLOHOPISNÝ SYSTÉM: S-JTSK
Verze

Kreslil	Navrhl	Odp. projektant	Techn. kontrola
ING. J. HETMÁNEK	ING. J. HETMÁNEK	ING. J. HETMÁNEK	Ing. Pavel Menhard
			Menhard

Kraj: Olomoucký
Obec: Přerov
Investor: Povodí Moravy, s.p.
K.Ú.: Prosenice

Paré

Bečva, Přerov – PPO města nad jezem – II. etapa
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Příčné řezy SO 07

Soubor	D.1.1.5 Příčné řezy SO 07.dwg
Formát	20A4
Datum	8/2022
Stupeň	DPS
Zakázka	4875/006
Měřítko	1:100
Č. výkresu	D.1.1.5