



Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
tel.: (+420) 499 456 111
fax: (+420) 499 422 095
e-mail: podatelna@knap.cz
www.knap.cz

Povodí Labe, státní podnik
HRADEC KRÁLOVÉ

18.2.2017 9246/2017/PLa

Datum:



Č.j.:

17/7291

listy přílohy spis. znak sk. znak lhůta

Povodí Labe, s.p.
oddělení projekce
Bc. Kateřina Mandlíková
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové

Váš dopis zn./ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Linka	Vrchlabí dne
	KRNAP 01072/2017	OSS/Hník/H.	518	14.2.2017

Zásah do významného krajinného prvku, rekonstrukce koryta a opěrné zdi; vodní tok Čistá, ř.km 11,700 – 11,820, k.ú. Čistá v Krkonoších

Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny pro území národního parku a jeho ochranného pásma, příslušný dle § 78 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, po posouzení Vaší žádosti vydává toto **sdělení**:

Zásah do významného krajinného prvku, tj. vodního toku Čistá, IDVT 10100278, ČHP 1-01-01-0280-0-00, spočívající v provedení opravy opěrné zdi a stabilizace dna koryta vodního toku Čistá, ř.km 11,7000 – 11820, na p.p.č. 1331 a 221/2 v k.ú. Čistá v Krkonoších, tak, jak byl popsán v žádosti ze dne 2.2.2017 a v předložené dokumentaci „Čistá, Černý Důl, rekonstrukce koryta a PB zdi, ř.km 11,700 – 11,820“, kterou vypracovala Bc. Kateřina Mandlíková, v roce 2017, v Hradci Králové, **není** tím zásahem, který by ve smyslu § 4 odst. 2 cit. zákona mohl vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení nebo oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce. Vzhledem k tomu, že nejsou naplněny podmínky shora uvedeného ustanovení, není třeba vyjádření dotčeného orgánu ochrany přírody, a proto se závazné stanovisko nevydává.

Správa KRNAP však požaduje, aby byly splněny následující podmínky:

- 1) Zbytky stavebního materiálu z demolované zdi a ze dna toku budou odstraněny z koryta vodního toku a odvezeny na skládku mimo území KRNAP a jeho ochranného pásma.
- 2) Používaný stavební materiál bude skladován v dostatečné vzdálenosti od toku, aby do něho nemohl být spláchnut ani v případě nečekaných přívalových srážek.
- 3) Při betonářských pracích bude vyloučeno jakékoliv vymývání či únik cementu nebo cementového mléka do vodního toku; voda na betonovém základu, případně na kamenné zdi a betonových prahů smí s materiály obsahujícími cement přijít do styku až po jejich zatvrdnutí.
- 4) Po konečných úpravách koryta toku nevznikne žádná migrační překážka (např. zvýšený práh) zabraňující migraci vodních živočichů proti proudu.
- 5) Kamenný materiál použitý k rekonstrukci dna i opěrné zdi bude chemicky podobný horninovému složení v okolí vodního toku Čistá.

spisový znak: 40.1.10

skartační znak: A 20

počet listů: 1
příloha situační výkres 2 x, výkres D.4,
výkres příčných řezů
počet listů (svazků) přílohy: 4

bankovní spojení:
Česká národní banka
č. ú.: 000-5830601/0710

IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

14.2.2017

Odůvodnění:

Podáním ze dne 2.2.2017 byla Správa KRNAP požádána společností Povodí Labe, s.p., IČO 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, jako určeným správcem toku Labe, o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku – vodního toku Čistá, IDVT 10100278, ČHP 1–01–01–0280–0–00, spočívající v provedení opravy opěrné zdi a stabilizace dna koryta vodního toku Čistá, ř.km 11,7000 – 11820, na p.p.č. 1331 a 221/2 v k.ú. Čistá v Krkonoších, tak, jak byl popsán v žádosti ze dne 2.2.2017 a dokumentaci „**Čistá, Černý Důl, rekonstrukce koryta a PB zdi, ř.km 11,700 –11,820**“, kterou vypracovala Bc. Kateřina Mandlíková, v roce 2017, v Hradci Králové. V místě záměru došlo vlivem zahloubení při-rodního šterkového dna koryta k částečnému odplavení betonového základu opěrné zdi a k vytvoření kaveren ve stávající pravobřežní opěrné zdi, respektive k sesunutí opěrné zdi na pravém břehu toku do koryta vodního toku Čistá v délce 6,5 m. Dno koryta toku v zájmovém úseku bude stabilizováno pomocí 7 ks betonových prahů s kamenným obkladem. Šířka prahů bude 1,0 m a hloubka bude činit 1,40 m, před i za betonovým prahem bude zřízen kamenný zához z lomového kamene. Poškozený předzáklad patky opěrné zdi bude vybourán a obnoven, včetně výplně kaveren betonem C 30/37XF3. Povrch předezdívky bude obložen kamenným obkladem. Nad základová část zdi bude očištěna a částečně přespárována na cca ¼ plochy.

Z hlediska zájmů ochrany přírody je záměr situován v ochranném pásmu Krkonošského národního parku, kde v dotčeném úseku potoka Čistá nebyl v posledních letech prokázán výskyt **vranky obecné** (*Cottus gobio*), rybího druhu, který je zvláště chráněným druhem dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění, v kategorii druhů ohrožených, a zároveň je předmětem ochrany v Evropsky významné lokalitě Krkonoše, ani žádných jiných druhů vodních živočichů zvláště chráněných dle platné legislativy (např. mihule potoční nebo rak kamenáč). Dotčený úsek potoka je však z pohledu hydromorfologie hodnocen jako vyhovující pro výskyt vranky obecné (viz KŘESINA 2013: Určení potenciálu výskytu vranky obecné v rámci říční sítě z pohledu hydromorfologie toků a mapování příčných objektů http://life.krnap.cz/data/Files/pages/hydromorfologie-toku-na-uzemi-evl-krkonose_139348977446_374.pdf), která byla zjištěna v dolní části toku Čistá (viz VEJSADA P. & HALADA R. 2008: Ichtyologický průzkum na vybraných úsecích toků v oblasti KRNAP), a nelze tudíž vyloučit její možné šíření proti proudu potoka.

Z tohoto důvodu při rekonstrukci koryta a opěrné zdi vodního toku Čistá, v ř. km 11,700 – 11,820 je nutné nevytvářet nové migrační bariéry a zlepšit nebo přinejmenším zachovat možnosti protiproudového šíření vodních živočichů.

Na dotčeném pozemku nenacházejí stanoviště ani biotopy druhů, které jsou předmětem ochrany Evropsky významné lokality Krkonoše a Ptačí oblasti Krkonoše, a realizací výše uvedené stavební činnosti nedojde k závažnému nebo nevratnému poškození přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž ochraně je Evropsky významná lokalita nebo Ptačí oblast určena, a ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování těchto druhů.

Na základě výše uvedených skutečností Správa KRNAP došla k závěru, že u předloženého záměru **lze** vyloučit významný vliv na předmět ochrany a celistvost EVL Krkonoše a PO Krkonoše. Projekt nebude podléhat hodnocení dle § 45h a 45i cit. zákona.

Vlastní realizace záměru bude znamenat pouze dočasný zásah do stávajícího koryta toku. Jediné potencionální nebezpečí spatřuje Správa KRNP při provádění stavebních, především betonářských prací. Realizací v navrženém rozsahu opravy opěrné zdi a stabilizace dna koryta vodního toku Čistá, ř.km 11,7000 – 11820, v k.ú. Čistá v Krkonoších, při dodržení výše uvedených stanovených podmínek pro výkon činnosti minimalizující případný negativní dopad nebude znamenat poškození nebo zničení vodního toku jakožto významného krajinného prvku, ani ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce.

Podmínka č. 1 byla stanovena dle § 11 odst. 2 písmena d) nařízení vlády č. 165/1991 Sb., v platném znění, kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho ochrany, ze kterého plyne, že v ochranném pásmu není dovoleno umisťovat a zřizovat trvalé a dočasné skládky odpadů mimo vyhrazená místa.

Podmínky č. 2, 3 a 5 byly stanoveny, aby došlo k minimalizaci vlivu stavební činnosti na okolní životní prostředí.

Podmínka č. 4 byla stanovena z důvodů nevytváření nových migračních bariér, respektive zlepšení nebo přinejmenším zachování možnosti protiproudového šíření vodních živočichů, zejména s ohledem na budoucí možný výskyt **vranky obecné** (*Cottus gobio*), rybího druhu, který je zvláště chráněným druhem dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění, v kategorii druhů ohrožených, a zároveň je předmětem ochrany v Evropsky významné lokalitě Krkonoše.

Správní orgán byl nejprve povinen posoudit, zda posuzovaná činnost a uvažované zásahy jsou vůbec těmi, před kterými zákon významné krajinné prvky chrání. Na základě zjištění skutečného stavu správní orgán dospěl k závěru, že takovými zásahy nejsou.

Přílohy

situační výkres – 2 x
výkres příloha „D.4“
výkres příčných řezů

Správa
Krkonošského národního parku
Dobruška 543
543 11 Vrchlabí

Ing. Jiří Hník
pověřená úřední osoba

Na vědomí

OÚ Rudník, stavební úřad
MěÚ Vrchlabí, odbor životního prostředí