

ČR - MZe
KAZV Praha a Středočeský kraj
Ivo Šalátek
Benešova 97
284 01 Kutná Hora

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka:

Vyřizuje / telefon:

V xxxxxxxx dne:
10. 8. 2012

Věc: Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Zateplení a výměna výplní otvorů – AZV Kutná Hora“.

Po prostudování zadávací dokumentace a výkazu výměr výše uvedené veřejné zakázky jsme zjistili následující nesrovnalosti ve výkazu výměr:

1. V Tabulce oken a dveří nejsou uvedeny způsoby otevírání oken a dveří.
2. V Tabulce oken a dveří jsou u některých oken a dveří uvedeny rozměry, které nesouhlasí s rozměry uvedenými v půdorysech jednotlivých podlaží.
3. Při posunutí oken a dveří do lince fasády musí dojít k souvisejícím stavebním úpravám – osekání omítky špalet zvenku, oprava omítky zevnitř, úprava vnitřních parapetů, demontáž venkovních parapetů. Tyto položky nejsou obsaženy ve výkazu výměr.
4. Ve výkazu výměr nesouhlasí plochy vybourávaných oken a plochy nově osazovaných oken.
5. Ve výkazu výměr chybí vybourání dveří.
6. Ve výkazu výměr jsou špatně uvedeny počty a druhy nově osazovaných dveří.
7. Plochy vybouraných oken a dveří mají vliv i na odvoz suti ze stavby ve výkazu výměr.
8. Plocha lešení neodpovídá plochám zateplovaných objektů.
9. U lešení chybí doba pronájmu, je uvedena pouze montáž a demontáž.
10. Nesouhlasí výměry jednotlivých položek výkazu výměr u zateplovacího systému, chybí návaznost těchto položek (např. je uvedeno oplechování zdi a není uvedena demontáž, ...).
11. Ve výkazu výměr je uvedena silikátová zrnitá omítka tl. 1 mm stěn a nátěr akrylátový jednonásobný stěn – nelze provádět akrylátový nátěr na silikátovou omítku.
12. Není popsán způsob opravy požárního schodiště.

Děkuji za odpověď.

S pozdravem

jednatel společnosti