

Vážený pan
Ing. Vít Pučálek
M. Bureše 809

572 01 Polička

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

17.09.2020

NAŠE ZNAČKA

PM-38851/2020/5203/Mi

VYŘIZUJE

Ing. Eva Miklíková

+420 541 637 311

miklikova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

12.11.2020

Dřevnice, Kašava, km 32,285 – oprava stupně limnigrafu a km 34,979 – 35,060, oprava opevnění koryta toku a oprava stupně

(k. ú. Kašava; ORP Zlín; kraj Zlínský; HP 4-13-01-0050-0-00)

Charakteristika akce:

Dne 17.09.2020 nám byla předložena žádost o stanovisko k DPS stavby „Dřevnice, Kašava, km 32,285 – oprava stupně limnigrafu a km 34,979 – 35,060, oprava opevnění koryta toku a oprava stupně“, zpracované 04/2020. Zpracovatelem dokumentace stavby Ing. Vít Pučálek. Investorem stavby je Povodí Moravy, s.p.

Předmětem dokumentace je návrh rekonstrukce, opravy objektů a opravy koryta tok. Jedná se o udržovací práce.

Jedná se o upravené koryto VVT Dřevnice a o betonový stupeň s obkladním kamenným zdívem (přelivná hrana je obložena zdívem řádkovým). Začátek řešeného úseku se nachází v km 34,979 (začátek upravené části VVT Dřevnice), konec je v km 35,060 (most k severní části obce Kašava). Úprava Dřevnice je tvořena lichoběžníkovým korytem s proměnlivým sklonem svahů 1:1,5 až 1:2. Opevnění svahu je provedeno kamenným záhozem s urovnáním líce, svahy před stupněm jsou opevněny dlažbou do betonu. Dno má šířku cca 4,0 – 8,0 m. V úseku pod mostem je provedena opěrná zeď se sklonem návodního líce 5:1. Dále je součástí projektu stupeň limnigrafu v km 32,285 včetně opravy opevnění navazujícího koryta VVT Dřevnice.

Stavební objekty:

- SO 00 Vedlejší rozpočtové náklady
- SO 01 Km 32,285 – oprava stupně limnigrafu
- SO 02 Km 34,979 – 35,060, oprava opevnění koryta toku a oprava stupně

Správcem VVT Dřevnice IDVT 10100089 je Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava, provoz Zlín (Tečovská 1109, 763 02 Zlín, vedoucí provozu Ing. Jaroslav Foukal, tel: 577 105 973, mob: 607 747 034, e-mail: foukal@pmo.cz)

Stavba se nachází ve stanoveném záplavovém území Dřevnice.

Útvar povrchových vod: Dřevnice od pramene po vzdutí nádrže Slušovice (ID VÚ: MOV_1180)

Útvar povrchových vod: Flyš v povodí Moravy - severní část (ID ÚPZV: 32221)

Stanovisko správce povodí a správce VVT Dřevnice IDVT 10100089

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí a správce toku následující

s t a n o v i s k o :

- a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

- b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, **souhlasíme** s uvedeným záměrem.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí